

ハ゛ーコート゛リータ゛ ハ゜ラメータ設定ガイド

対応型式 CM-890 Series



ウェルコムデザイン株式会社 * 社 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル S D C 〒651-2102 神戸市西区学園東町6丁目2-3-1F

TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020 [本社 & SDC] (※) SDC stands for Support and Delivery Center

URL:www.e-welcom.com 東京〒113-0034東京都文京区湯島3-14-9湯島ビルe-mail:welcom@e-welcom.com TEL.03-3836-9411(代) FAX.03-3836-9412

改訂記録	
改訂番号	改訂日
Rev.1.0	2014/08/07(初版)
Rev.1.1	2015/03/10 P.30 前方削除桁数のディフォルト値を修正、ヒントを追加

本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。

本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。 3.

本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。 運用した結果の影響について、責任を一切負いかねます。

製品保証と注意事項

「保証期間」

本製品の保証期間は、ご購入日より1ヶ年とさせていただきます。

「保証範囲」

保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、納入者側において機器の修理または交換を行います。 但し、保証期間内であっても、次に該当する場合は、保証対象から除外させていただきます。

- 需要者側の不適当な取り扱いならびに使用
- 故障の原因が納入者以外の事由による場合
- 外装部品の損傷
- 自然劣化・消耗部品
- 需要者側で改造・修理を行った場合
- 天災地変による場合

尚、ここでいう保証は納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

「修理」

修理は全てセンドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

「電波障害自主規制について」

本装置は米国通信規制「FCC 第 15 条補足 J」による計算機器制約条件に適合しております。商業環境での使用において妥当な保護措置がなされています。しかし、住宅地域でのご使用は妨害(ラジオ・テレビなどの受信障害)が起こることがあります。

「その他」

● 納入品の価格には、サービス費用は一切含んでおりません。

安全上の注意

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

警告・注意表示は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項を示しています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

<u>^</u>	<注意> 一般的な注意、警告、危険の通知 を示しています。	\bigcirc	<禁止> 一般的な禁止を示しています。
	<発火注意> 発火の可能性が想定されることを 示しています。		<水気禁止> 風呂、シャワーなどの 水気の多い場所での使用を禁止 することを示しています。
A	<感電注意> 感電の可能性が想定されることを 示しています。		<分解禁止> 製品の分解や改造を禁止するこ とを示しています。
	<破裂注意> 破裂の可能性が想定されることを 示しています。		<ケガ注意> 指を挟まれるなど、ケガを負う可 能性が想定されることを示して います。



警告

■本装置を絶対に分解しないで下さい。故障・感電(火災)の原因になります。







■直射日光が長時間当たる場所、粉塵の多い場所、湿気が異常に多い場所、水を扱う場所、暖房機器などの発熱物の近くなでは使用しないで下さい。故障・感電(火災)の原因になります。







■ケーブルに重いものを載せないで下さい。また、ケーブルをねじったり、強く引張ったりしないで下さい。 ケーブルの被覆破れや断線が発生し、故障・感電(火災)の原因になります。







■引火性のガスや発火性の物質のある場所及び薬品や化学物質などを扱う場所では、絶対に使用しないで下さい。 火災・爆発・故障の原因になります。







■故障した状態のままで使用しないで下さい。異臭がする、煙が出たなどの異常が生じた時は、すぐに接続している機器の電源をOFFにし、コネクタを抜いて下さい。感電(火災)の原因になります。









注意

■使用可能な温度・湿度内で使用して下さい。故障の原因になります。





■濡れた手でケーブルの接続や取り外しを行わないで下さい。故障・感電の原因になります。





■長期的な振動(バイクの荷台や自転車での移動)や強いショック(落下)を与えないで下さい。 故障の原因になります。



■温度が激しく変化する場所(夏場の車内)や熱器具など熱を発生する物の近くに放置しないで下さい。 装置のケースが変形したり、故障の原因になります。



■不安定な場所(棚など)でのご使用や保管は避けて下さい。不用意な落下による故障やけがの原因になります。





■揮発性の高い有機溶剤(シンナー・ベンジンなど)や薬品、化学雑巾で拭かないでください。 また、殺虫剤を吹きかけないで下さい。ケースの変形や変色の原因になります。



INDEX

1. はじめに	
3. 一般動作に関するパラメータ	
3.1. 小文字/大文字変換	
3.2. 〕-ド桁数送信	
3.3. 〕 ト 名送信	
3.4. ファンクションキーエミュレーション	
3.5. J-ド ID 送信	
3.6. 読取照合	
3.7. 読取行	
3.8. 読取タイムアウト	
3 . 9 . アドオンタイムアウト	
3.10. グローバル読取桁数	
4. スキャナモードに関するパラメータ	
4. パード に関する パーグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4.1.	
4.3. グッドリードビープ	
4.4. グッドリードバイブレータ	
5. ホストインターフェイスに関するパラメータ	
5.1. ホストインターフェイス	
5.2. USB キーボート゛/キーボート゛インターフェイス	
5.2.1. ‡-ボ-ドタイプ	
5.2.2. CAPS ロック	
5.2.3. 数字データ送信	
5.2.4. 送信スピード	
5.2.5. 送信ディレイ	
5.3. RS232C/USB-COM インターフェイス	
5.3.1. USB-COM t-\	
5 . 3 . 2 . ボーレート	
5.3.3. デ ータビット....................................	
5 . 3 . 4 . ストップ ピ゛ット	
5 . 3 . 5 . パ リティ	26
5.3.6. 7° 마ル	26
5.3.7. 送信ディレイ	27
5.3.8. 送信タイムアウト	28
6. バーコードに関するパラメータ	29
6.1. UPC-A	
6.2. UPC-E	
6.3. JAN/EAN-13	
6.4. JAN/EAN-8	
6.5.]- 39	
6.6. インターリーブド 2/5	
6.7. インダストリアル 2/5	
6.8.	
6.9. Ͻ-૭゙ バ-(NW7)	
6.10. ☐-ド 128	
6.11. Ͻ-ド 93	
6.12.]- 11	
6.13. MSI/Plessey	
6.14. UK/Plessey	
6.15. Telepen	
6.16. GSI Databar(RSS14)	
OLIA OSI DAGASAI DIMICOG(NODII DIMICOG)	

		Stacked(RSS1							
		Expanded (RSS							
6.20. 0	GS1 Databar	Expanded Sta	cked(RSS	Expan	ded Sta	acked)	 . .	 	66
		「るパラメータ							
7.2. ポ	ストアンブ ル						 	 	68
7.3. 7°	リフィックス						 	 	69
7.4. サフ	⁷ ィックス						 	 	70
補足 A	キーボード]ード表	₹ & ASCII]-ド	表				 	 	71
補足 B	データ送信フォーマ	yh					 	 	72
補足 C	サンフ°ルハ˙ -コート˙						 	 	73
女理/広語書	<u>→</u>								75

Blank page

1. はじめに

この度は、弊社バーコードリーダシリーズ(以下、バーコードリーダ)をお買い上げいただきありがとうございます。 本書は、バーコードリーダのパラメータ設定方法を記載した別冊パラメータ設定ガイドです。基本的な導入方法に関しては、製品に同梱されている導入ガイドに書かれていますので、補足ガイドとしてご利用ください。

本書に掲載しているコマンドバーコードを読み取ることで、バーコードリーダのインターフェイスや読み取りに関するパラメータ設定が行えます。設定されたパラメータは、不揮発性メモリに保存されるため、電源をわにして設定が消えることはありません。

2. システムコマント゛

`^ -J-F	説明
/ \$ % E N T	<u>設定開始</u> 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、設定モードに入ります。
Z E N D	設定終了 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、パラメータ変更内容を保存し、設定モードを終了します。
	設定キャンセル 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、パラメータ変更内容を保存せずに、設定モードを終了します。
ZADE	<u>全ディフォルト</u> 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、インターフェイス設定を除く、全 パラメータを工場出荷時の値にリセットします。
Z D E F	<u>バーコードディフォルト</u> 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、バーコードに関する全パラメ ータを工場出荷時の値にリセットします。
ZKBD	<u>USB キーボードインターフェイスディフォルト</u> 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、USB キーボードインターフェイスに 関する全パラメータを工場出荷時の値にリセットします。
Z 2 3 2	RS232C/USB-COM インターフェイスディフォルト 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、RS232C/USB-COM インター フェイスに関する全パラメータを工場出荷時の値にリセットします。
ZVER	<u>ファームウェアバ・-ジョン</u> 左記のコマンドバーコードをスキャンすると、ファームウェアバージョンを出力します。
Z I S P	<u>ファームウェアアップ゜デ -トモ-ド</u> 左記のコマンドバ-コードをスキャンすると、USB-COM インタ-フェイスで初期化された後、ファームウェアアップデ-トモードに移行します。

3. 一般動作に関するパラメータ

3.1. 小文字/大文字変換

設定開始 	設定キャンセル ヱ゠×⊤	
----------	---	--

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
8 F 8 O	無し	
8 F 8 1	小文字・大文字反転変換	
8 F 8 2	小文字変換	
8 F 8 3	大文字変換	

3.2.] - 下 桁数送信

設定開始 	設定キャンセル 	
----------	---	--

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	デ ィフォルト
8 C 5 O	無し	•
8 C 5 1	有り	

3.3.]-\ 名送信

設定開始 	設定キャンセル 	設定終了 	
コマンドバ−コ−ト ゙	説明		デ ィフォルト
	無し		

有り

3.4. ファンクションキーエミュレーション

設定開始 		設定キャンセル ヱ E x T	設定終了 	
コマント゛ハ゛ーコート゛		説明		デ ィフォルト
8 C 4 0	無し			
	有り			



ハ゛ーコート゛ シンホ゛ル]-\ ID
UPC-A	A
UPC-E	E
JAN-13/EAN-13	F
JAN-8/EAN-8	FF
]-ド 39	M
インターリーフ゛ト゛ 2/5	I
インタ [*] ストリアル 2/5	Н
マトリクス 2/5	G
]-9° N° − (NW7)	N
]-ド 128	K
]-h 93	L
]-F 11	0
MSI/PLESSEY	P
UK/Plessey	R
Telepen	S
GS1 Databar	Т
GS1 Databar Limited	Ū
GS1 Databar Stacked	V
GS1 Databar Expanded	W
GS1 Databar Expanded Stacked	X

3.6. 読取照合

設定開始	<u> </u>	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N	T	Z E X T	ZEND

				IIIIII D
コマント゛ハ゛−コート゛	<u> </u>	 説明		デ ィフォルト
	無し	5,6 75		7 17 3701
	有り			
8 B 7 1	<u>読取照合回数</u> 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~10です。例えば、5回に設定したい場合は、「設定開始」「読取照合回数」「0」「5」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		02	
	数値バーコード			
			1 	
% 0 0 2 			% 0 1 3 	
% 0 2 4 			% 0 3 5 	
6 	ĺ		7 	
8	8 		9 	
., .	確定 			

3.7. 読取モード

/¢% FNT ZEYT ZEND	設定開始	設定+v)セル	設定終了
-----------------------	------	---------	------

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
8 A C 2	<u>グッドリードオフモード</u> トリガボタンを押すと、ビームを照射し、読み取りを開始します。 正しくバーコードをスキャンするか、読取タイムアウトで設定された時間が 経過すると、読み取りを終了します。	
8 A C 4	E-メンタリモード トリガ ボ タンを押している間、ビームを照射し、読み取りを試みます。 トリガ ボ タンを話すと、読み取りを終了します。	
8 A C 5	<u>オルターネイトモード</u> トリガボタンを一度押すと、ビームを照射して読み取りを開始し、再 度押すと、読み取りを終了します。	
8 A C 3	タイムアウトオフモード トリガボタンを押すと、ビームを照射し、読み取りを開始します。 読取タイムアウトで設定された時間が経過すると、読み取りを終了します。	
	<u> コンティニアスモート・</u> 常にビームを照射し、読み取りを試みます。	
8 A C O	<u>テストモード</u> テスト専用モードです。通常運用では、使用しないでください。	

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	デ ィフォルト
0 A 6 0	<u>紙面検知機能 オフ</u> 紙面検知機能をオフにします。	
O A 6 1	紙面検知機能 オン 紙面検知機能をオンにします。バーコードを読取エリアにかざすと、ビームを照射し、自動的に読み取りを試みます。	□ (CM-008)

[✓]読取モードを変更する場合は、先に紙面検知機能をかに設定してください。

3.8. 読取タイムアウト

設定開始	<u> </u>	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N	T	Z E X T	ZEND

, \$,5 = :: :			
コマント゛ハ゛-コート゛		説明	ディフォルト
8 1 7 2	<u>読取タイムアウト</u> 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 で、単位は秒です。例えば、10 秒 に設定したい場合は、「設定開始」「読取タイムアウト」「1」「0」「確定」 「設定終了」の順でスキャンします。		05
	数値パ	`-J-ド	
° 	I	1 	
% 0 2 4 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			
% 0 4 6 7 			
% 0 6 8 		% 0 7 9 	
確定 			

3.9. アト・オンタイムアウト

アドオンコード付きの EAN/UPC コードを確実に読み取るためのタイムアウト時間を設定します。

設定開始	設定はかりか	10000000000000000000000000000000000000
/ & o/ E N T	'' '''' '''''''''''''''''''''	
/ 3 % E IV I	\angle \vdash \land \vdash	\angle E N D

		説明	ディフォルト
8 1 3 2	アト・オンタイムアウト 左のコマント・バーコート・をスキャンした後、続けて下記の数値バーコート・で 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコート・をスキャン します。設定範囲は 00~99 で、単位は 100 ミリ秒です。例えば、 1 秒に設定したい場合は、「設定開始」「アト・オンタイムアウト」「1」「0」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		10
	数値バ		
3 			
% 0 2 4 		% 0 3 5 	
% 0 6 8 		% 0 7 9 	
確定 			

3.10. グローバル読取桁数 1

読み取り可能な全バーコードシンボルに適用する最大読取桁数及び最小読取桁数を設定します。

設定開始	設定キャンセル	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛−コート゛		説明	デ ィフォルト
8 1 F 2	<u>が □-バル最大読取桁数</u> 左のコマンドバ-コードをスキャンした後、続けて下記の数値バ-コードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バ-コードをスキャンします。設定範囲は 00~99 です。例えば、40 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「グローバル最大読取桁数」「4」「0」「確定」「設 定終了」の順でスキャンします。00 は、設定無しを意味します。 グローバル最小読取桁数		0
8 1 E 2	<u>が ローバル最小読取桁数</u> 左のJマンドバーJードをスキャンした後、続けて下記の数値バーJードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーJードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、05 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「グローバル最小読取桁数」「0」「5」「確定」「設 定終了」の順でスキャンします。00 は、設定無しを意味します。		0
数値バーコード			
		3	
76 U ≥ 4 % O 4		% 0 3 5 	
6 			
8 		9 	
確定 			

¹ JAN/EAN/UPC]-ドのような桁数が固定されたバー]-ドシンボルには影響しません。

4. スキャナモードに関するパラメータ

4.1. ハ゜ワーオンミューシ゛ック

設定開始 	設定キャンセル 	
----------	-------------	--

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
0 A 4 0	無し	
0 A 4 1	有り	

4.2. 同一]-\` 読取防止 2

設定開始	設定キャンセル	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
8 B 6 O	無し	•
8 B 6 1	有り	

² コンティニアスモード/モーメンタリーモード専用のパラメータです。

設定開始 	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

	T			
コマント゛ハ゛ーコート゛ 		説明	デ ィフォルト	
	無し	無し		
8 B 0 0 8 B 0 1	有り			
8 1 4 2	<u>じープ音量</u> 左のJマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~10です。例えば、音量レバルを5に設定したい場合は、「設定開始」「ビープ音量レバル」「0」「5」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		05	
8 1 6 2	<u>ビープ 音色</u> 左のJマンドバーJードをスキャンした後、続けて下記の数値バーJードで2 桁の数値をスキャンし、最後に確定バーJードをスキャンします。設定範囲は00~50で、単位は100Hzです。例えば、1KHzに設定したい場合は、「設定開始」「ビ-プ音色」「1」「0」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		27	
8 1 5 2	<u>Ľ - 7 時間</u> 左のコマンドバ-コードをスキャンした後、続けて下記の数値バ-コードで2桁の数値をスキャンし、最後に確定バ-コードをスキャンします。設定範囲は000~255で、単位は10ミリ秒です。例えば、1秒に設定したい場合は、「設定開始」「ビ-プ時間」「1」「0」「0」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		5	
数値バーコード				
% 0 0 2 	I	3 		
4 		5 		
6 		7 		
8 		% 0 7 9 		
確定 				

4.4. グッドリードバイブレータ³

設定開始	設定キャンセル	設定終了
	 	
77/11 " 1" 7 1"	=X00	=* (7+#1

/ \$ % E N T	ZE	X T	$Z \in N$	D
777/1 " 1 "		≅∺⊓₽		=`
		説明		ディフォルト <u>-</u>
8 B 2 0	無し			
	有り			
8 1 A 2	2 桁の数値をスキャンし 範囲は 00~99 で、質	、最後に確定バーコート 単位は 10 ミリ秒です。 「設定開始」「バイブレー	下記の数値バーコードで ゙をスキャンします。設定 例えば、100 ミリ秒に タ動作」「1」「0」「確定」	10
	数値パ	`\		
0 			1 	
			% 0 1 3 % 0 3	
			% 0 3 5 	
% 0 4 6 			% 0 5 7 	
8 			9 	
確定 				

5. ホストインターフェイスに関するパラメータ

5.1. ホストインターフェイス



コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
	USB ‡-ボ-ド/キ-ボ-ドインタ-フェイス	
0 D C 2	RS232C/USB-COM インターフェイス	

5.2. USB キーボード/キーボードインターフェイス

5.2.1. キーボート・タイプ

設定開始 	設定キャンセル 	
----------	-------------	--

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	デ ィフォルト
1 D C O	101/104 英語キーボード	
1 D C 2	106/109 日本語キーボード	

5.2.2. CAPS 🗓 ๆ / 4

設定開始	設定キャンセル	設定終了
		1881 881 88 81 81 81 81
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
1 B 8 O	自動	
1 B 8 1	ALT+¬¬Z+¬	
1 B 8 2	CAPS ロックオフ	
1 B 8 3	CAPS ロックオン	

5.2.3. 数字データ送信

設定開始 	設定キャンセル 	
コマント゛ハ゛−コ−ト゛	説明	ディフォルト
1 A 7 O	テンキー送信無し	•
1 A 7 1	〒ンキー送信有り	

⁴ 一部の PC で正しく動作しない場合があります。

5.2.4. 送信ル゚ード

設定開始	設定キャンセル	設定終了

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	デ ィフォルト
1 B D 8	低速	
1 B D 9	中速	
1 B D A	高速	

5.2.5. 送信ディレイ

設定開始	設定キャンセル	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト
1 0 6 2	<u>データ間ディレイ</u> 左のコマント・パーコート・をスキャソした後、続けて下記の数値パーコート・で2桁の数値をスキャソし、最後に「確定」「設定終了」パーコート・をスキャソします。設定範囲は00~99で、単位は500ミリ秒です。例えば、10秒に設定したい場合は、「設定開始」「データ間ディレイ」「5」「0」「確定」「設定終了」の順でスキャソします。		00
1 O 5 2	1世上」「設定終」」の順でスキャクします。 1セラクタ間ディレイ		00
	数値バ	⁻ -]-ド	
	l	1 	
% 0 0 2 		3 	
% 0 2 4 % 0 4	<u> </u>	% 0 3 5 	
% 0 4 6 			
8 			
確定 			

5.3.1. USB-COM ₹-*

設定開始 	設定キャンセル 	
コマント゛ハ゛−コート゛	説明	ディフォルト
	無し	

有り

5.3.2. ボーレート

設定開始	設定キャンセル	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
2 B D C	115,200bps	
2 B D B	57,600bps	
2 B D A	38,400bps	
2 B D 9	19,200bps	
2 B D 8	9,600bps	
2 B D 7	4,800bps	
2 B D 6	2,400bps	
2 B D 5	1,200bps	

5.3.3. データビット



5.3.4. ストップ ピット

設定開始 	設定キャンセル 	設定終了 	
	説明		ディフォルト
2 A 7 O	1 t "yh		
	2 t* yh		

5.3.5. パリティ

設定開始 		
コマンドバ− ⊒−ド		ディフォルト
2 C D 0	無し	
2 C D 1	奇数	
2 C D 2	偶数	

5.3.6. プロトコル

設定開始 	設定キャンセル 	
コマント゜ハ゜-コート゜ 	説明 無 <u>し</u>	デ [*] ィフォルト
2 C C 1	無手順通信を行います。 RTS/CTS バーコードリーがは、データ送信開始する際、自信のRTS ラインをアクティブにして、自信のCTS ラインがアクティブになるのを待ちます。CTS ラインがアクティブになると、データ送信を行います。設定された送信タイムアウト時間内に、CTS ラインがアクティブにならない場合は、エラービープ(ビ-プ5回)を鳴動し、データを破棄します。	
2 C C 3	<u> </u>	
2 C C 4	<u>データルディ</u> パーコードリーダ は、データ送信開始する際、自信の RTS ラインをアクティブ にして、自信の CTS ラインがアクティブになるのを待ちます。CTS ライ ソがアクティブになると、データ送信を行います。	
2 C C 5	XON/XOFF バーコードリーがは、	

5.3.7. 送信ディレイ

設定開始	設定キャンセル	設定終了
	 	
/ \$ % E N T		

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
2 0 6 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 10 秒に設定したい場	<u>7 - ∮間 </u>		
2 0 5 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 訓秒に設定したい場			
	数値バ	`-]- `		
0 				
		% 0 1 3 		
% 0 2 4 		5 		
% 0 4 6 				
% 0 6 8 		% 0 7 9 		
確定 				

5.3.8. 送信タイムアウト

ここで設定された時間内にデータ送信が正常に行われなければ、送信タイムアウトエラーとなります。

設定開始	設定キャンセル	設定終了
	' '''' 	ZEN

コマント゛ハ゛−コート゛		説明	デ ィフォルト
6 0 7 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 で、単位は秒です。例えば、10 秒 、「設定開始」「送信タイムアウト」「1」「0」「確定」	03
	数値バ		
	l		
2 		% 0 1 3 ***************** % 0 3 5	
% 0 2 4			
% 0 4 6 		% 0 5 7 	
8 		% 0 7 9 	
確定 			

6. バーコードに関するパラメータ

6.1. UPC-A

設定開始	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N I	$\angle E X I$	\angle E N D

コマント゛バーコート゛	説明	ディフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	
A B 9 O	アドオン無し	
A B 9 0 A B 9 1	アド オン 2	
A B 9 1 A B 9 2	アト゛オン 5	
A B 9 3	アト・オン 2 & 5	•
	アト゛オンタイムアウト無し	
	アドオンタイムアウト有り 5	
	チェックデジット送信無し	
A A 6 1	チェックデジット送信有り	•
A A 5 O	先頭 0 削除無し	•
A A 5 1	先頭 0 削除有り	

⁵ 確実にアドオンコードを読み取りたい場合は、「アドオンタイムアウト有り」に設定してください。 アドオンタイムアウトの値は、₽.16「3.9. アドオンタイムアウト」で設定します。

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト
 A 0 8 2	前方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~99です。例えば、読取データの先頭2桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		01
	スキャンしてください。 「設定開始」「前方肖	E 13 桁で出力したい場合は、下記の順で 山除桁数」「o」「確定」「設定終了」	
	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。	
	数値バ		
		1 	
% 0 0 2 		3 	
% 0 2 4 		5 	
6 		7 	
8 		9 	
確定 			

6.2. UPC-E



コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
B A 7 0	読み取り無し	
	読み取り有り	
B B 9 0	アドオン無し	
B B 9 1	アト・オン 2	
B B 9 2	アト゛オン 5	
	アト・オン 2 & 5	•
	アト゛オンタイムアウト無し	•
	アドオンタイムアウト有り 6	
	EAN-13 変換無し	•
	EAN-13 変換有り	
B A 1 1 B A 6 0	チェックデダット送信無し	
B A 6 0 B A 6 1	チェックデジット送信有り	•
B A 6 1 B A 5 0	先頭 o 削除無し	•
B A 5 1	先頭 0 削除有り	

⁶ 確実にアドオンコードを読み取りたい場合は、「アドオンタイムアウト有り」に設定してください。 アドオンタイムアウトの値は、₽.16「3.9. アドオンタイムアウト」で設定します。

コマント゛ハ゛-コート゛		説明	デ ィフォルト	
B 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合	前方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		
B 0 9 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合			
	数値バ	`-J-ド		
		1 		
2 	 	3 		
% 0 4 		5		
% 0 4 6 		% 0 5 7 		
8 % 0 8				
確定 				

6.3. JAN/EAN-13



コマント゛バーコート゛	説明	ディフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	•
C B 9 0	アドオン無し	•
C B 9 1	ア ド オン 2	
G B 9 2	アト゛オン 5	
	アト オン 2 & 5	•
	アドオンタイムアウト無し	•
	アドオンタイムアウト有り ⁷	
	ISBN/ISSN 変換無し	•
	ISBN/ISSN 変換有り	
	チェックデジット送信無し	
	チェックデジット送信有り	•
	先頭 0 削除無し	•
C A 5 1	先頭 0 削除有り	

⁷ 確実にアドオンコードを読み取りたい場合は、「アドオンタイムアウト有り」に設定してください。 アドオンタイムアウトの値は、p.16「3.9. アドオンタイムアウト」で設定します。

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
C 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合	前方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		
C 0 9 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合			
	数値バ	`-J-ド		
		1 		
2 	 	3 		
% 0 2 4 		5		
% 0 4 6 		% 0 5 7 		
8 % 0 8		9 		
確定 				

6.4. JAN/EAN-8



コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
D A 7 0	読み取り無し	
	読み取り有り	•
D B 9 0	アドオン無し	•
D B 9 1	アト・オン 2	
D B 9 2	アト゛オン 5	
	アト・オン 2 & 5	•
	アト゛オンタイムアウト無し	•
	アドオンタイムアウト有り ⁸	
D A 0 1 D A 1 0	EAN-13 変換無し	•
	EAN-13 変換有り	
	チェックデダット送信無し	
	チェックデジット送信有り	•
D A 5 0	先頭 o 削除無し	•
	先頭 0 削除有り	

⁸ 確実にアドオンコードを読み取りたい場合は、「アドオンタイムアウト有り」に設定してください。 アドオンタイムアウトの値は、p.16「3.9. アドオンタイムアウト」で設定します。

コマント゛ハ゛−コート゛		説明	デ ィフォルト
D 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合	前方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。	
D 0 9 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合 定」「設定終了」の順で		
	数値バ	`-J- ト ゙	
○ 		1 	
% 0 0 2 		3 	
		% 0 3 5 	
% 0 4 6 		% 0 5 7 	
% 0 6 8 		9 	
確定 			

6.5.]-ド 39

設定開始 	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
E A 7 O	読み取り無し	
E A 7 0	読み取り有り	•
E B 9 0	フルアスキー読み取り無し	•
	フルアスキー読み取り有り	
E B 9 1 E A 2 0	スタート/ストップ。キャラクタ送信無し	•
	スタート/ストップ。キャラクタ送信有り	
E B B O	チェックデジット検査無し	•
E B B 1	チェックデジット検査有り	
E A 6 0	チェックデジット送信無し	•
E A 6 1	チェックデジット送信有り	
E A 5 0	先頭 0 削除無し	•
E A 5 1	先頭 O 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
EOA2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00	
EOB2	最大読取桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」 の順でスキャンします。		00	
E 0 8 2	<u>前方削除桁数</u> 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~99です。例えば、読取データの先頭2桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
 E 0 9 2	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バ−コード O 1				
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 		7 		
8 		9 		
確定 				

6.6. インターリーブ ト 2/5

設定開始	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
H A 7 Q	読み取り無し	
	読み取り有り	
H B B O	チェックデジット検査無し	
H B B 1	チェックデジット検査有り	
H A 6 0	チェックデジット送信無し	
H A 6 1	チェックデジット送信有り	
HASO	先頭 0 削除無し	
E A 5 1	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	ディフォルト	
HOA2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで、 、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	04	
H O B 2	最大読取桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」 の順でスキャンします。		00	
H 0 8 2	<u>前方削除桁数</u> 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~99です。例えば、読取データの先頭2桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
 	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バ−コード O 1				
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 		7 		
% 0 6 8 		% 0 7 9 		
確定 				

6.7. インダ ストリアル 2/5

設定開始	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	
I B B O	チェックデジット検査無し	
	チェックデジット検査有り	
	チェックデジット送信無し	
	チェックデジット送信有り	
	先頭 0 削除無し	
	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
I O A 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	04	
I O B 2	最大読取桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」 の順でスキャンします。		00	
I 0 8 2	<u>前方削除桁数</u> 左のコマンドパーコードをスキャンした後、続けて下記の数値パーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」パーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~99です。例えば、読取データの後方2桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バーコード O ユ				
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 		7 		
8 		9 		
確定				

6.8. マトリクス 2/5

設定開始	設定キャソセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

``\``-]-\ <u>`</u>	説明	デ ィフォルト
	読み取り無し	-
	読み取り有り	
J B B O	チェックデジット検査無し	
J B B 1	チェックデジット検査有り	
J A 6 0	チェックデジット送信無し	
J. A. 6. 1	チェックデジット送信有り	
J A 5 0	先頭 0 削除無し	
J A 5 1	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
J O A 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	04	
J O B 2	最大読取桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」 の順でスキャンします。		00	
J 0 8 2	<u>前方削除桁数</u> 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~99です。例えば、読取データの先頭2桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
J 0 9 2	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで2桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャンします。設定範囲は00~99です。例えば、読取データの後方2桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バーコード O ユ				
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 		7 		
8 		9 		
確定 				

6.9. ∃-ダバ-(NW7)

設定開始	設定キャンセル 	設定終了

]₹*\^*\-]-*	説明	ディフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	•
G B 9 O	スタート/ストップ゜パターソ ABCD/ABCD	•
	スタート/ストップ° パターソ abcd/abcd	
G B 9 1 G B 9 2	スタート/ストップ゜ハ゜ターソ ABCD/TN*E	
G B 9 3	スタート/ストップ° パターン abcd/tn*e	
G A 2 0	スタート/ストップ。キャラクタ送信無し	•
G A 2 1	スタート/ストップキャラクタ送信有り	
G B B O	チェックデダット検査無し	
G B B 1	チェックデジット検査有り º	
G A 6 0	チェックデダット送信無し	
G A 6 1	チェックデダット送信有り	
G A 5 0	先頭 0 削除無し	
G A 5 1	先頭 0 削除有り	

⁹ Mod 16 によるチェックデダット検査を行います。

コマント゛ハ゛−コート゛		説明	ディフォルト
G O A 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00
G 0 B 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」	00
G 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合 定」「設定終了」の順で	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ごスキャンします。	00
G 0 9 2	後方削除桁数 左のコマンドパーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00
0	数値バ	-J-N	
% 0 0 2 		% 0 1 3 	
4 		5 	
6 		7 	
8 		9 	
確定 			

6.10.]-ド 128

	設定開始	設定キャソセル 	設定終了
L	/ \$ % E N T	Z E X T	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	
F B 9 O	GS1-128 読み取り無し	
	GS1-128 読み取り有り ¹⁰	
F B 9 1 F B B 0	チェックデジット検査無し	
F B B 1	チェックデジット検査有り	
FA60	チェックデジット送信無し	
F A 6 1	チェックデジット送信有り	
FA50	先頭 0 削除無し	
F A 5 1	先頭 0 削除有り	

¹⁰ 先頭の FNC1 は、]C1 に、その他の FNC1 は、GS(1Dh)に変換されます。

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
F 0 A 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00	
F 0 B 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」	00	
F 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ごスキャンします。	00	
F 0 9 2	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バーコード				
% 0 0 2 		3 		
4 		5 		
% 0 4 6 		% 0 5 7 		
% 0 6 8 		% 0 7 9 		
確定 				

6.11.]-ド 93

設定開始	設定キャンセル 	設定終了

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
KATO	読み取り無し	-
	読み取り有り	
K B B O	チェックデジット検査無し	•
K B B 1	チェックデジット検査有り (1 チェックデジット)	
K B B 2	チェックデジット検査有り (2 チェックデジット)	
K A 6 0	チェックデジット送信無し	•
	チェックデジット送信有り	
KA50	先頭 0 削除無し	•
K A 5 1	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
KOA2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00	
K O B 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」	00	
K 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン . 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ごスキャンします。	00	
K 0 9 2	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バーコード				
% 0 0 2 		3 		
4 		5 		
% 0 4 6 		% 0 5 7 		
% 0 6 8 		% 0 7 9 		
確定 				

6.12.]-ド 11

設定開始	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
LATO	読み取り無し	
	読み取り有り	
LBBO	チェックデジット検査無し	
L B B 1	チェックデジット検査有り (1 チェックデジット)	
L B B 2	チェックデジット検査有り (2 チェックデジット)	
L A 6 0	チェックデジット送信無し	-
	チェックデジット送信有り	
	先頭 0 削除無し	•
	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	ディフォルト	
LOA2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00	
L O B 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」	00	
L 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合 定」「設定終了」の順で	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ごスキャンします。	00	
L 0 9 2	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
0	数値バ	-J-N		
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 		7 		
8 		9 		
確定 				

6.13. MSI/Plessey



コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
MA70	読み取り無し	
	読み取り有り	
M B B O	チェックデジット検査無し	
	チェックデ ジ ット検査有り (1 チェックデ ジ ット, Mod 10)	
M B B 2	チェックデ ジ ット検査有り (2 チェックデ ジ ット, Mod 10/10)	
M B B 3	チェックデ ヅ ット検査有り (2 チェックデ ヅ ット, Mod 11/10)	
M A 6 0	チェックデジット送信無し	
M A 6 1	チェックデジット送信有り	
M A 5 0	先頭 O 削除無し	
	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
M O A 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00	
M O B 2	最大読取桁数 左のJマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」 の順でスキャンします。		00	
M 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合 定」「設定終了」の順で	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ニスキャンします。	00	
	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バーコード O 1				
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 % 0 6		7 		
8 		9 		
確定				

6.14. UK/Plessey



コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
N A 7 O	読み取り無し	
	読み取り有り	
N B B O	チェックデジット検査無し	
N B B 1	チェックデジット検査有り	•
N A 6 O	チェックデジット送信無し	•
	チェックデジット送信有り	
N A 5 O	先頭 0 削除無し	
N A 5 1	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
N O A 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00	
N O B 2	最大読取桁数 左のJマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」 の順でスキャンします。		00	
N O 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ごスキャンします。	00	
N 0 9 2	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バ−コード O 1				
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 		7 		
8 		9 		
確定				

6.15. Telepen



]\\`\`-]- \ `	説明	ディフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	
	フォーマットタイプ。数字	
	フォーマットタイプ [°] ASCII	
O B 9 2	フォーマットタイプ 自動切替	
	チェックデジット検査無し	
0 B B 1	チェックデジット検査有り	
	チェックデジット送信無し	
	チェックデジット送信有り	
	先頭 0 削除無し	
O A 5 1	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛−コート゛		説明	ディフォルト	
	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。 00~99 です。例えば、4 桁に設定したい 「最小読取桁数」「0」「4」「確定」「設定終了」	00	
O O B 2	最大読取桁数 左のJマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、10 桁に設定したい 場合は、「設定開始」「最大読取桁数」「1」「0」「確定」「設定終了」 の順でスキャンします。		00	
	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合 定」「設定終了」の順で	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ごスキャンします。	00	
	後方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00	
数値バーコード O 1				
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
4 		5 		
6 		7 		
8 		9 		
確定 				

6.16. GS1 Databar(RSS14)

設定開始	設定キャンセル	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	ディフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	
P A 2 0]-ドマーク(]e0)送信無し	
P A 2 1]-ドマーク(]e0)送信有り	
P A 3 0	アプリケーション エD(01)送信無し	
P A 3 1	アプリケーション エD(01)送信有り	
PA60	チェックデジット送信無し	
	チェックデジット送信有り	
PA50	先頭 0 削除無し	•
P A 5 1	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト
P 0 8 2	前方削除桁数 左のコマンドバーコードをスキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00
P 0 9 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合		
	数値バ	` -]- `	
	ļ		
% 0 0 2 	ļ	% 0 1 3 	
4 		5 	
% 0 4 6 		% 0 5 7 	
8 		9 	
確定 			

6.17. GS1 Databar Limited(RSS14 Limited)

設定開始	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	Z E X T	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
	読み取り無し	
	読み取り有り	
Q A 2 0]-ドマーク(]e0)送信無し	
Q A 2 1]-ドマーク(]e0)送信有り	
Q A 3 0	アプリケーション エD(01)送信無し	
Q A 3 1	アプリケーション エD(01)送信有り	
Q A 6 0	チェックデダット送信無し	
Q A 6 1	チェックデジット送信有り	
Q A 5 0	先頭 0 削除無し	
Q A 5 1	先頭 O 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト
Q 0 8 2	前方削除桁数 左のコマンドパーコードをスキャンした後、続けて下記の数値パーコードで 2 桁の数値をスキャンし、最後に「確定」「設定終了」パーコードをスキャン します。設定範囲は 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 桁を削除したい場合は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 定」「設定終了」の順でスキャンします。		00
Q 0 9 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合 定」「設定終了」の順で		
	数値バ	-J-ド	
0 	0		
		3 	
% 0 2 4 		% 0 3 5 	
6 		% 0 5 7 	
% 0 6 8 		% 0 7 9 	
確定 			

6.18. GS1 Databar Stacked(RSS14 Stacked)



コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
RATO	読み取り無し	
	読み取り有り	
R A 2 0	コードマーク(]e0)送信無し	
R A 2 1	コードマーク(]e0)送信有り	
R A 3 O	アプリケーション エD(01)送信無し	•
R A 3 1	アプリケーション エD(01)送信有り	
RA60	チェックデジット送信無し	•
R A 6 1	チェックデジット送信有り	
R A 5 0	先頭 0 削除無し	•
R A 5 1	先頭 0 削除有り	

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト	
R 0 8 2	前方削除桁数 左のコマンドバーコードを2桁の数値をスキャンし、します。設定範囲は桁を削除したい場合	00		
 	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合 定」「設定終了」の順で			
	数値パ			
			1 	
% 0 0 2		 % 0 3		
% 0 2 4 	<u> </u>	5		
% 0 4 6 		% 0 5 7 		
8 		9		
確定 				

6.19. GS1 Databar Expanded(RSS Expanded)

設定開始	設定キャソセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛−コート゛		説明	ディフォルト		
	読み取り無し		•		
	読み取り有り				
]-ドマーク(]e0)送信無	 ♥し	•		
]-ドマーク(]e0)送信有	īθ			
	アプリケーション ID(01)送	信無し			
	アプリケーション ID(01)送	信有り			
S A 6 0	チェックデダット送信無し		•		
S A 6 1	チェックデダット送信有り				
	先頭 0 削除無し				
S A 5 1	先頭 0 削除有り				
S 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャンした後、続けて下記の数値バーコードで 。 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 。00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ニスキャンします。	00		
S 0 9 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、読取データの後方 2 は、「設定開始」「後方削除桁数」「0」「2」「確ごスキャンします。	00		
	数值バ	:			
% 0 0 2 	<u> </u>	% 0 1 3 			
4 		% 0 3 5 			
6 		% 0 5 7 			
8 		9 			
確定 					

6.20. GS1 Databar Expanded Stacked(RSS Expanded Stacked)

設定開始	設定キャンセル	設定終了
/ \$ % E N T		ZEND

コマント゛ハ゛−コート゛		説明	デ゛ィフォルト	
TA70	読み取り無し			
T A 7 1	読み取り有り	読み取り有り		
T A 2 O]-ドマーク(]e0)送信無	 €U		
T A 2 0]-ドマーク(]e0)送信有	可り		
T A 3 O	アプリケーション ID(01)送	信無し		
	アプリケーション ID(01)送	信有り		
	チェックデジット送信無し			
	チェックデジット送信有り			
	先頭 0 削除無し		•	
	先頭 0 削除有り			
T 0 8 2	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は	スキャソした後、続けて下記の数値バーコードで . 最後に「確定」「設定終了」バーコードをスキャン 00~99 です。例えば、読取データの先頭 2 は、「設定開始」「前方削除桁数」「0」「2」「確 ごスキャンします。	00	
 	2 桁の数値をスキャンし、 します。設定範囲は 桁を削除したい場合! 定」「設定終了」の順で		00	
0	数値バ	<u>-]-ド</u> 		
% 0 0 2 		% 0 1 3 		
% 0 2 4 		5 		
6 		% 0 5 7 		
8 		9 		
	·確 	定 		

7. データ送信フォーマットに関するパラメータ

7.1. プリアソフ゛ル

設定開始	設定キャンセル	設定終了

	T				
コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	ディフォルト		
8 C 6 O	プリアンブル送信無し				
8 C 6 1	プリアンブル送信有り				
8 3 0 D	プリアソブル 左のコマント・バーコート・を で 2 桁の ASCII コート ート・をスキャソします。As 字まで設定可能です。 「設定開始」「プリアンプ ます。何も設定した 定」「設定終了」の順で	無し			
	16 進数				
° 		1 			
	2 		3 		
% 0 2 4 		% 0 3 5 			
6 % 0 6		% 0 5 7 			
8		9			
% 0 8 A 		% 0 9 B ###################################			
~ C 		D 			
E WWW.00 E		######################################			
確定 					

フ'	゚リアソフ゛ル	プリフィックス]-ド名]-\ ID	コード桁数(2 桁)	読取データ	サフィックス	ポストアンブル

^{*)}プリアンブル/プリフィックス/コード名/コードエロ/コード桁数/サフィックス/ポストアンブルは、何れも送信無しに設定することも可能です。

^{*)]-}ド ID は、読取データの後に送信することも可能です。

7.2. ポストアンブル

設定開始	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

	_				
コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト		
	ポストアンブル送信無し				
8 C 7 0 8 C 7 1	ポストアンブル送信有り				
8 3 8 D	** ストアソブル 左のコマソト・バ・コート・をで2桁のASCIIコートート・をスキャソします。AS 字まで設定可能です。「設定開始」「** ストアソブします。何も設定し「確定」「設定終了」の	CR/LF (0Dh/0Ah)			
	16 進数	/バ−コ−ド			
0 					
 	l	% 0 1 3 			
4 	l	5 			
% 0 4 6 		% 0 5 7 			
8 	<u> </u>	9 			
—————————————————————————————————————					
C 		D 			
E 		F ∭ ∭ ∭ % Q F			
確定 					

プリアンブル	プリフィックス]-ド名]-\ ID	コート 桁数(2 桁)	読取データ	サフィックス	ポストアンブル

^{*)}プリアンブル/プリフィックス/コード名/コードエロ/コード桁数/サフィックス/ポストアンブルは、何れも送信無しに設定することも可能です。

^{*)]-}ド ID は、読取データの後に送信することも可能です。

7.3. プ リフィックス

設定開始 	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト		
8 2 0 D	プリフィックス 左のコマント・バーコート・を で 2 桁の ASCII コート ート・をスキャンします。AS 字まで設定可能です。 「設定開始」「プリフィック」 ます。何も設定した 定」「設定終了」の順で	無し			
	16 進数				
0 	I	1 			
2 	I	% 0 1 3 			
4 	I	 			
% O 6	I				
8		% 0 9			
% 0 8 A 		% 0 9 B 			
°C ∭∭∭∭∭ % 0 °C		D 			
E 	-	F ∭ %			

プ リアンブ ル	プリフィックス]-ド名]-* ID	コート 桁数(2 桁)	読取データ	サフィックス	ポストアンブル

^{*)}プリアンブル/プリフィックス/コード名/コード1D/コード桁数/サフィックス/ポストアンブルは、何れも送信無しに設定することも可能です。

^{*)]-}ド ID は、読取データの後に送信することも可能です。

7.4. サフィックス

設定開始	設定キャンセル 	設定終了
/ \$ % E N T	ZEXT	ZEND

コマント゛ハ゛ーコート゛		説明	デ ィフォルト			
8 2 8 D	<u>サフィックス</u> 左のコマント・バ・-コート・を.	無し				
	16 進数	ハ゛ーコート゛				
0 		1 				
2 	I					
4 	4		5 			
% O 6 8		7 				
8 	<u> </u>	9 				
	I	B ∭∭∭∭∭ % o B				
% 0 A C 	I	D 				
E 		Б ШШШШШ % О Б				

フ゜リアソフ゛ル	プリフィックス]-ド名]-* ID	コート 桁数(2 桁)	読取データ	サフィックス	ポストアンブル

^{*)}プリアンブル/プリフィックス/コード名/コード1D/コード桁数/サフィックス/ポストアンブルは、何れも送信無しに設定することも可能です。

^{*)]-}ド ID は、読取データの後に送信することも可能です。

補足 A キーボードコード表 & ASCII コード表

	キーボードコード表								
	0	1	2	3	4	5	6	7	
0			SP	0	@	P	,	р	
1	↑	F1	!	1	А	Q	а	q	
2	↓	F2	"	2	В	R	b	r	
3	←	F3	#	3	С	S	С	s	
4	\rightarrow	F4	\$	4	D	Т	d	t	
5	Page Up	F5	%	5	E	U	е	u	
6	Page Down	F6	&	6	F	V	f	v	
7		F7	1	7	G	W	g	W	
8	Back Space	F8	(8	H	X	h	x	
9	Tab	F9)	9	I	Y	I	У	
А		F10	*	:	J	Z	j	Z	
В	Home	Esc	+	;	K	[k	{	
С	End	F11	,	<	L	¥	1		
D	Enter	F12	-	=	М]	m	}	
E	Insert	Ctrl+	•	>	N	^	n	~	
F	Delete	Alt+	/	?	0	_	0		

✓ファソクションキーIミュレーションを有り(「3.4.ファンクションキーIミュレーション」)に設定した場合、01~1Fhexに対応する網掛け部分のファ ンクションキーが送信されます。但し、この機能は、USB キーボードインターフェイスでのみ使用可能です。

ASCIIコード表									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	`	р	
1	SOH	DC1	!	1	Α	Q	а	q	
2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r	
3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	S	
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	
5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u	
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V	
7	BEL	ETB	6	7	G	W	g	W	
8	BS	CAN	(8	Н	X	h	х	
9	HT	EM)	9		Υ	I	У	
Α	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z	
В	VT	ESC	+	;	K	[k	{	
С	FF	FS	,	<	L	¥	I		
D	CR	GS	-	=	М]	m	}	
Е	SO	RS		>	N	٨	n	~	
F	SI	US	/	?	0	_	0	DLE	

補足 B データ送信フォーマット

- 4								
	プ リアンブ ル	プリフィックス]-ド名]-* ID	コード桁数(2 桁)	読取データ	サフィックス	ポストアンブル

^{*)}プリアンブル/プリフィックス/コード名/コードエロ/コード桁数/サフィックス/ポストアンブルは、何れも送信無しに設定することも可能です。

^{*)]-}ド ID は、読取データの後に送信することも可能です。

補足 C サンフ゜ルハ゛ーコート゛











Blank page

修理依頼書

修理を依頼される場合は、下記の用紙に必要事項を記入し、修理品と一緒に販売店へご返送ください。尚、修理は 全てセンドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

修理依頼書			
依頼日			
会社名			
部署名			
担当者			
メールアドレス			
電話番号		FAX番号	
ご住所			
販売店名		ご購入日	
製品型番(名称)		·	
製造番号 (S/N)			
付属品	ケーブル[]・A Cアダプタ	
トラブルの症状を詳しく	記入してください。		
また、症状を確認するたください。	めに必要なバーコードラベルや	磁気カード等があれば、修理	里品に添付してお送り
症状発生頻度 : インターフェイス : 接続ホスト : その他、使用状況を記入	□ その他 メーカー 型番	□ 1日に []回程度 □ RS232C □ U [[[SB]]]]
返送先			
見積・請求先			
	理見積後に修理をキャンセルされた 。ご了承いただける場合は、押印の		