

サーマルレシートフ。リンタ ユーザ・ース・マニュアル LK-T210





ウェルコムデザイン株式会社 本社 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル 〒651-2242 Phone. 078-993-6010(代) Fax. 078-993-6020 東京 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル 〒113-0034 Phone. 03-3836-9411(代) Fax. 03-3836-9412

改訂記録	
改訂番号	改訂日
Rev.1.0	2010/08/01 (初版)
Rev.1.1	2010/10/20 P.25 カッタ-寿命修正
	I .

- 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。 本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。 本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。 運用した結果の影響について、責任を一切負いかねます。

製品保証と注意事項

「保証期間」

本製品の保証期間は、ご購入日より 1 ヶ年とさせていただきます。但し、サーマルプリンタヘッド及びカッターモジュールは、3 ヵ月とさせていただきます。

「保証範囲」

保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、納入者側において機器の修理または交換を行います。 但し、保証期間内であっても、次に該当する場合は、保証対象から除外させていただきます。

- 需要者側の不適当な取り扱いならびに使用
- 故障の原因が納入者以外の事由による場合
- 外装部品の損傷
- 自然劣化・消耗部品
- 需要者側で改造・修理を行った場合
- 天災地変による場合

尚、ここでいう保証は納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

「修理」

修理は全てセンドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

「電波障害自主規制について」

本装置は米国通信規制「FCC 第 15 条補足 $_{\rm J}$ 」による計算機器制約条件に適合しております。商業環境での使用において妥当な保護措置がなされています。しかし、住宅地域でのご使用は妨害(ラジ $_{\rm J}$ ・ $_{\rm J}$ が起こることがあります。

「その他」

● 納入品の価格には、サービス費用は一切含んでおりません。

安全上の注意

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

警告・注意表示は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項を示しています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

<u>^</u>	<注意> 一般的な注意、警告、危険の通知 を示しています。	\bigcirc	<禁止> 一般的な禁止を示しています。
	<発火注意> 発火の可能性が想定されることを 示しています。		〈水気禁止〉 風呂、シャワーなどの 水気の多い場所での使用を禁止 することを示しています。
A	<感電注意> 感電の可能性が想定されることを 示しています。		<分解禁止> 製品の分解や改造を禁止するこ とを示しています。
	<破裂注意> 破裂の可能性が想定されることを 示しています。	A.	<ケガ注意> 指を挟まれるなど、ケガを負う可 能性が想定されることを示して います。



警告

■本装置を絶対に分解しないで下さい。故障・感電(火災)の原因になります。







■直射日光が長時間当たる場所、粉塵の多い場所、湿気が異常に多い場所、水を扱う場所、暖房機器などの発熱物の近くなでは使用しないで下さい。故障・感電(火災)の原因になります。







■ケーブルに重いものを載せないで下さい。また、ケーブルをねじったり、強く引張ったりしないで下さい。 ケーブルの被覆破れや断線が発生し、故障・感電(火災)の原因になります。







■引火性のガスや発火性の物質のある場所及び薬品や化学物質などを扱う場所では、絶対に使用しないで下さい。 火災・爆発・故障の原因になります。







■故障した状態のままで使用しないで下さい。異臭がする、煙が出たなどの異常が生じた時は、すぐに接続している機器の電源をOFFにし、コネクタを抜いて下さい。感電(火災)の原因になります。









注意

■使用可能な温度・湿度内で使用して下さい。故障の原因になります。





■濡れた手でケーブルの接続や取り外しを行わないで下さい。故障・感電の原因になります。





■長期的な振動(バイクの荷台や自転車での移動)や強いショック(落下)を与えないで下さい。 故障の原因になります。



■温度が激しく変化する場所(夏場の車内)や熱器具など熱を発生する物の近くに放置しないで下さい。 装置のケースが変形したり、故障の原因になります。



■不安定な場所(棚など)でのご使用や保管は避けて下さい。不用意な落下による故障やけがの原因になります。





■揮発性の高い有機溶剤(シンナー・ベンジンなど)や薬品、化学雑巾で拭かないでください。 また、殺虫剤を吹きかけないで下さい。ケースの変形や変色の原因になります。



INDEX


1. はじめに	
2. 外形寸法図と各部名称	10
3. 外形寸法図	11
4 . インターフェイスコネクタ	12
4.1. 電源コネクタ	
4.2. シリアルインターフェイスコネクタ	
4.3. USB 1 ソタ-7፤ 1 አጋネクタ	
4 . 4 . パ ラレルインターフェイスコネクタ	
4.5. 1-ガネットインターフェイスコネクタ	
4.6. キャッシュト゛ロワインターフェイスコネクタ	
5. 使ってみましょう	1.5
5.1. ロールパーパーをセットする	
5.1. ロールベーバー そとットタ る	
5.2. DIP X197 5.3. ペーパージャムの対処	
5.4. セルフテスト	
5.5. HEX ダンプモード	
5.6. コントロールパネル	
フィート in タフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
עם 177 אין	
6. 7° IJンタド ライバ	19
7° ወለ° ティ	
「Printer Commands」97	
[Barcode] 例	
「Logo Selection」97	
7. OPOS 51/1	20
7. OI OS 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
NV logo Setup 1-วิเปริเ	
SetupPOS 1-711/71	
8 . イーサネットユーティリティ	22
EhterCondfig	
9. אגע אגע אגע אגע אגע אגע אגע אגע א א א א	24
***	0.5
補足 A. 仕様	
補足 C. ASCII コード表	
THLL	
修理依頼書	29

1. はじめに

この度は、弊社サーマルルシートプ リンタ LK-T210 (以下、プ リンタ) をお買い上げいただきありがとうございます。 本書は、プ リンタの基本的な操作方法を説明したユーザース マニュアルです。ご使用前に良くお読みになり、プ リンタを正しくお使いください。


1.1. 梱包内容の確認

ご購入になったプリンタパッケージには、下記のものが同梱されています。不足物や破損物が無いかをご確認ください。 尚、プリンタの個装箱は、修理などでプリンタを返送する際に使用するため、大切に保管してください。



不足物や破損物がある場合は、お手数ですが、弊社又は弊社販売店までご連絡をお願いします。

2. 外形寸法図と各部名称



- ① コントロールハ°ネル
- ② トップ カハ -
- ③ 電源スイッチ
- ④ オープ゚ソレバー
- ⑤ インターフェイスコネクタ
- ⑥ USB インターフェイスコネクタ
- ⑦ DK インターフェイスコネクタ
- ⑧ 電源コネクタ

フィードボタンと3つのステータスLEDで構成されています。

オープンレバーを引いて開き、ロールパーパーの交換を行います。

プリンタの電源をオン/オフします。

オープンレバーを引くと、トッピカバーが開きます。

パラセル,シリアル,イーサネットの何れかのインターフェイスコネクタです。ご購入の機種により異なります。


USB インターフェイスケーブルを使って、杁トと接続します。


キャッシュドロワやメロディーボックスを接続します。

付属の専用 AC アダプタを接続し、電源供給を行います。

3. 外形寸法図

下記に外形寸法図を示します。






4. インターフェイスコネクタ

4.1. 電源コネクタ

下記に電源コネクタのピン配列を示します。



付属の専用 AC アダプタを接続してください。




禁止

- 専用 AC アダプタを他の機器に使用しないでください。
- 専用 AC アダプタ以外の AC アダプタをプリンタに接続しないでください。

4.2. シリアルインターフェイスコネクタ

下記にシリアルインターフェイスコネクタのピン配列を示します。




Dsub25 L° ソ አスጋネクタ

ピッ番号	信号名	入出力
1,7	GND	-
2	RxD	入力
3	TxD	出力
4,20	DTR	出力
6	DSR	入力

付属のシリアルインターフェイスケーブル又は正しい結線が行われている適切なインターフェイスケーブルでホストに接続してください。

4.3. USB インターフェイスコネクタ

下記に USB インターフェイスコネクタのピン配列を示します。




ピッ番号	信号名	入出力
1	DC3.3V	_
2	DATA-	出力
3	DATA+	入力
4	GND	出力

付属のUSB インターフェイスケーブル又は正しい結線が行われている適切なインターフェイスケーブルでホストに接続してください。

4.4. N° ラレルインターフェイスコネクタ

下記にパラレルインターフェイスコネクタ(セントロニクス)のピン配列を示します。




ピッ番号	信号名	入出力
1	STROBE-	入力
2~9	DATA0~7	入出力
10	ACK-	出力
11	BUSY	出力
12	PE	出力
13	SELECT	出力
14	AUTO FEED-	入力-
15	GND	-
16	GND	-
17	NC	-
18	LOGIC-H(3.3V)	-
19~30	GND	-
31	INIT-	入力
32	ERROR-	出力
33	GND	-
34	NC	
35	DC+3.3V	_
36	SELECT IN-	入力

正しい結線が行われている適切なインターフェイスケーブルでホストに接続してください。

4.5. イーサネットインターフェイスコネクタ

下記にイーサネットインターフェイスコネクタのピン配列を示します。




ピッ番号	信号名	入出力
1	DATA OUT+	出力
2	DATA OUT-	出力
3	GND	-
4	DATA IN+	入力
5	DATA IN-	入力
6~8	NC	-

正しい結線が行われている適切な LAN ケーブルでネットワークに接続してください。

4.6. キャッシュト ロワインターフェイスコネクタ

下記にキャッシュドロワインターフェイスコネクタのピン配列を示します。



ピッ番号	信号名	入出力
1	GND	ı
2	キャッシュドロワキック出力信号 1	出力
3	ドロアオープン/クローズ信号	入力
4	DC24V	ı
5	キャッシュドロワキック出力信号 2	出力
6	GND	_


正しい結線が行われている適切なインターフェイスケーブルでキャッシュドロワやメロディーボックスに接続してください。

★ 過電流を防止するため、キャッシュドロワキック出力ソレノイドは24Ω以上でなければいけません。


5. 使ってみましょう

5.1. ロールペーパーをセットする

- 1. プリンタがデータ受信中又は印字中で無いかを確認してください。
- 2. プリンタ上面にあるオープンレバーを引いて、トップカバーを開けます。



- 3. ロールパーパーの芯(コア)が残っている場合は、取り出します。
- 4. 新しいロールパーパーを下記のように正しくセットします。ロールパーパーの仕様や向きに注意してください。



ロールペーパー仕様

 N°-N°-厚:
 0.06 ~ 0.09mm

 幅:
 50 ~ 82.5mm

 D-ル直径:
 83mm max.


 巻方向:
 印字面外巻






 \times

5. 下図のように少しだけペーパーを引き出した状態で、トップカバーを閉じ、最後に外に出た余分なペーパーをきれいに切り取れば完了です。






★ ペーパー終端が芯(コア)に糊付けされたロールパーパーは使用しないでください。ペーパー終端を正しく検出できません。

5.2. DIP スイッチ

プリンタは、設定用 DIP スイッチを装備しています。下記の手順に従って、用途に合わせた設定を行ってください。

- 1. プリンタの電源を打にします。
- 2. プリンタ下面にあるネジ2箇所を外し、DIP スイッチカバーを取り外します。



3. 先の細いドライバなどを使用して、用途に合わせた DIP スイッチの設定を行います。

スイッチ No.	機能	ON	OFF
2	動作モード	HEX & Y7° E-F	標準モード
5	カッターモート゛	フルカット	ハ゜ーシャルカット
6	ハント゛シェイク	XON/XOFF	DTR/DSR
8	ペーパー残検出	有り	無し

印字濃度	スイッチ No.3	スイッチ No.4
低	ON	ON
ф	OFF	ON
ф	ON	OFF
回	OFF	OFF

ホ゛ ーレート	スイッチ No.9	スイッチ No.10
115200Kbps	ON	ON
9600bps	OFF	ON
19200bps	ON	OFF
38400	OFF	OFF

- 4. DIP スイッチカバーを元に戻し、ネジ止めします。
- 5. プリンタの電源をかにすると、設定内容が反映されます。
- ★ 通常は、出荷時ディフォルトでご使用いただくことをお勧めます。
- ★ 必ずプリンタの電源をわにして行ってください。

5.3. ペーパージャムの対処


ペーパーがカッター部に巻き込まれた状態でジャムった場合、トップカバーが開かなくなる場合があります。このような場合は、まず、プリンタの電源のオン/オフを繰り返し行い、症状が改善されるか確認してください。

症状が改善されない場合は、下記の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源をわにします。
- 2. プリンタ下面にあるネジ2箇所を外し、DIP スイッチカバーを取り外します。



3. カッターからペーパーから外れるまで、プラスドライバでスクリューを回します。



- 4. DIP スイッチカバーを元に戻し、ネジ止めします。
- ★ 必ずプリンタの電源をわにして行ってください。

5.4. セルフテスト

セルフテストを実行することで、プリンタ機能のチェック、印字品質チェック、ROM バージョン/DIP スイッチ設定の確認が行えます。下記にセルフテストの手順を示します。必要に応じて、実施してください。

- 1. プリンタの電源を打にします。
- 2. プリンタ前面のフィードボタンを押した状態で、プリンタの電源をオンにします。
- 3. セルフテストが起動したことを示す「Self-test printing …. Please press the PAPER FEED …」メッセージ が印字された後、ペ-パ-がカットされ、エラ- LED が点灯します。
- 4. フィードボタンを再度押し、キャラクタセット印字テストを開始します。
- 5. キャラクタセット印字テストが終了すると、「*** Complete ***」メッセージが印字された後、パーパーがカットされます。
- 6. セルフテスト終了後、プリンタは自動的にオンラインモード(通常の動作)に移行します。

5.5. HEX ダ ソプ モード

HEX ダンプは、主にプログラムのデバッグで使用されるモードで、プリンタは受信したコマンドやデータを全て HEX/ASCII キャラクタでダンプ印字します。

下記の手順で HEX ダンプモードを起動します。

- 1. プリンタの電源をわにします。
- 2. 「5.2. DIP スイッチ」を参照して、DIP スイッチ No.2 をオンに変更し、プリンタの電源をオンにします。
- 3. コマンドやデータをプリンタに送信すると、HEX/ASCII キャラクタでダンプ印字されます。


ダンプ印字例

1B 21 00 1B 26 02 40 40 .!..&.@@
1B 25 01 1B 63 34 00 1B .%..c4..
41 42 43 44 45 46 47 48 ABCDEFGH

- (*) ASCII キャラクタ印字できないエスケープキャラクタは、「.」として印字されます。
- 4. HEX ダンプモードを終了する場合は、プリンタの電源をわにして、DIP スイッチ No.2 をわに変更してください。

5.6. コントロールハ°ネル

プリンタの上面には、3 つの LED インディケータとフィード ボ タンが用意されています。



フィート ボ タン

★ フィードボタンは、<ESC>c5 コマンドで無効に設定することが可能です。


LED インディケータ

LED インディケータは、プリンタのステータス表示を行います。下記の表を参照ください。


ステータス	PAPER LED(赤色)	ERROR (赤色)	POWER(緑色)	原因·対処
電源打	オフ	オフ	オフ	電源が供給されていません
電源が	オフ	オフ	オン	電源が供給されています
オンライン	オフ	オフ	オン	オンライン動作中です
カバーオープン	オフ	オン	オン	トップカバーを閉じてください
ペーパー切れ	<i>1</i> 7	オン	オン	新しいロールパーパーをセットしてください
ペーパー残少し	オン	オフ	オン	ペーパーが残り僅かです

6. プリンタト、ライバ

プリンタト、ライハ、は、弊社 WEB サイト www.e-welcom.com よりダウンロード してください。



プリンタト、ライハ、をインストールすると、「VENDOR THERMAL PRINTER」(ディフォルト名)が追加されます。




プロハディ

「Printer Commands」タブ

ト キュメント印刷開始前にキャッシュト ロワ出力#1及び#2を出力する場合は、チェックを入れ、出力時間をミリ秒単位で指定します。

ト キュメント印刷終了後にキャッシュト ロワ出力#1及び#2を出力する場合は、チェックを入れ、出力時間を刻砂単位で指定します。

ビープ音を有効にする場合は、チェックを入れます。



ト・キュメント印刷開始前に発行したいコマント・を Hex で入力します。例えば、ESC (1BHex) は、/xlb と入力します。

ドキュメント印刷終了後に発行したいコマンドを Hex で入力します。例えば、ESC (1BHex) は、/x1b と入力します。

ト・キュメント印刷終了後に紙送り(ペーパーフィード)したい行数を指定します。

カッタ-動作を指定します。
End of Document
ドキュメント印刷終了時にカットします。
End of Page
パ-シ 印刷終了時にカットします。
No Cut
カットしません。

「Barcode」タブ

定義したいバーコードフォント名を選択します。


バーコードタイプを選択します。

ヒューマンリーダプルの印字位置を選択します。 Not Printed 印字しません。 Below バーコードの下に印字します。 Above

バーコードの上に印字します。

Print Both

バ-コードの上下両方に印字します。




カーエレメントの幅を 2~6 h ットの範囲で指定します。

バ-コードの高さを 1~255 ドットの範囲で指定します。

ヒューマンリーダブルのフォントを選択します。


「Logo Selection」タブ

スタート/Iソドローの印字位置を選択します。 Left 左揃えで印字します。 Center 中央揃えで印字します。 Right 右揃えで印字します。



7. OPOS ド ライバ

OPOS ドライバは、弊社 WEB サイト www.e-welcom.com よりダウンロードしてください。




OPOS ドライバをインストールすると、OPOS コントロール, ユーティリティ, VB/VC サンプルなどが追加されます。



ユーティリティ

NV logo Setup ユーティリティ

USB/シリアル/イーサネット経由でプリンタにロゴファイル登録を行うユーティリティです。




SetupPOS ユーティリティ

OPOS の設定を行うユーティリティです。ここでは、USB インターフェイスのプリンタとキャシュドロワ出力の設定例を示します。

1. 左の「POSPrinter」デバイルトから「Thermalu」を選択します。


デバイスリストが表示されていない場合は、+マークをクリックしてください。




2. 「Add New LDN」をクリックし、論理デバイス名(以下、LDN)を入力します。ここでは、付属のサンプルプログラムで使用している「Unit1」としています。



3. プリンタ「Unit1」の詳細設定を行う場合は、「ThermalU」→「Unit1」を選択した状態で「Device Details」をクリックし、続いて、「Printer Test And Setting」をクリックします。




4. 続いて、キャシュドロワ出力の設定を行います。左の「CashDrawer」デバイスリストから「Standardu」を選択します。



5. 「Add New LDN」をクリックし、論理デバイス名(以下、LDN)を入力します。ここでは、付属のサンプルプログラムで使用している「Unit1」としています。




6. キャッシュドロワ「Unit1」の詳細設定を行う場合は、「StandardU」→「Unit1」を選択した状態で「Device Details」をクリックし、続いて、「Printer Test And Setting」をクリックします。ここでは、メロディーボックス用にキャッシュドロワ出力2(ピン5)をキックする設定を行っています。




8. イーサネットユーティリティ

イーサネットユーティリティは、弊社 WEB サイト www.e-welcom.com よりダウンロードしてください。



ZIP ファイルを適当なフォルダに解凍し、LKEther v111.exe を実行して、セットアップを行ってください。 スタートメニューから EtherConfig を起動します。



EhterCondfig

MAC アドレスを指定して、「Search」ボタ ソをクリックします。MAC アドレスを指定せ ずに「Search」ボタンをクリックすると、自 動的にプリンタの検索が行われ、MACアド 以, IP アドいなどが取得されます。



取得した情報が表示されます。 設定変更を行う場合は、値を修正し、 「Save」ボタンをクリックします。 「Save Complete!」メッセージ が表示さ



★イーサネットインターフェイスのディフォルト値は、下記の通りです。イーサネットインターフェイスコネクタ横にあるリセットスイッチを5秒以上押すことで、 ディフォルト設定にリセットすることができます。

9. コマント゛リスト

No.	לעד <u>ר</u>	機能
1	<ht></ht>	水平タブ
2	<lf></lf>	印字+ラインフィード
3	<cr></cr>	印字+キャリッジリターン
4	<ff></ff>	印字+パージモード動作から標準モードへ復帰
5	<can></can>	印字データキャンセル (ページモード)
6	<dle><eot></eot></dle>	リアルタイムにステータスの送信
7	<dle><enq></enq></dle>	リアルタイムにプリンタへ要求
8	<dle><dc4></dc4></dle>	リアルタイムにパルス生成
9	<esc><ff></ff></esc>	印字 (ページモード)
10	<esc><sp></sp></esc>	文字間スパースの設定
11	<esc>!</esc>	印字モードの選択
12	<esc>\$</esc>	印字領域の絶対位置の指定
13	<esc>%</esc>	ユーザー定義文字の指定/解除
14	<esc>&</esc>	ユーザー定義文字の選択
15	<esc>*</esc>	ビットイメージの指定
16	<esc>-</esc>	アンダーライン (下線) モードのオン/オフ
17	<esc>2</esc>	ディフォルト行間スペースに設定
18	<esc>3</esc>	行間スパースの設定
19	<esc>=</esc>	周辺機器の選択
20	<esc>?</esc>	ユーザー定義文字の消去
21	<esc>@</esc>	プリンタの初期化
22	<esc>D</esc>	水平タプ位置の設定
23	<esc>E</esc>	強調文字の指定/解除
24	<esc>G</esc>	強調文字の指定/解除
25	<esc>J</esc>	印字後、最小単位で順方向ペーパーフィード(紙送り)
26	<esc>L</esc>	ページモードの選択
27	<esc>M</esc>	文字フォントの選択
28	<esc>R</esc>	国際文字の選択
29	<esc>S</esc>	標準モードの選択
30	<esc>T</esc>	印字方向の選択(ページモード)
31	<esc>V</esc>	時計廻り90度回転の指定/解除
32	<esc>W</esc>	印字領域の指定(パージモード)
33	<esc>¥</esc>	相対印字位置の指定
34	<esc>a</esc>	位置揃えの指定
35	<esc>c3</esc>	用紙切れ信号を出力するセンサーの選択
36	<esc>c4</esc>	印字中止を行うセンサーの選択
37	<esc>c5</esc>	コントロールハ゜ネルボ・タンのオン/オフ
38	<esc>d</esc>	印字+指定行数のパーパーフィード(紙送り)
39	<esc>p</esc>	通常パルの生成
40	<esc>t</esc>	文字セットテーブルの選択
41	<esc>{</esc>	倒立印字(上下逆印字)の指定/解除
42	<fs>p</fs>	不揮発性メモリのビットマップイメージの印字
43	<fs>q</fs>	不揮発性メモリにビットマップイメージを登録
44	<gs>!</gs>	文字サイズの指定
45	<gs>\$</gs>	絶対印字垂直位置の指定
46	<gs>*</gs>	ダウンロードビットイメージの定義
47	<gs>/</gs>	ダウンロードビットイメージの印字
48	<gs>B</gs>	白黒反転印字モードのか/オフ
49	<gs>H</gs>	ヒューマンリーダ・ブル印字位置の指定
50	<gs>I</gs>	プリンタェロの送信
51	<gs>L</gs>	左マージンの指定
52	<gs>P</gs>	水平・垂直方向の移動単位を指定
53	<gs>V</gs>	カッター動作モート。の選択+ペーパ-カット
54	<gs>W</gs>	印字領域幅の指定
55	<gs>¥</gs>	相対垂直印字位置の指定(ページモード)
56	<gs>a</gs>	自動ステータス送信のオン/オフ
57	<gs>f</gs>	ヒューマンリーダ・ブ・ル印字フォントの指定
58	<gs>h</gs>	パーコード高さの指定
59	<gs>k</gs>	バーコードを印字
60	<gs>r</gs>	ステ-タスを送信
61	<gs>v0</gs>	ラスタービットマップの印字
62	<gs>w</gs>	バーコード幅(Iレメント幅)の指定
63	<esc>i</esc>	7ルカット
	<esc>m</esc>	ハ゜ーシャルカット
64		全角文字の一括モード指定
65	<fs>!</fs>	T, 3// 3 4/ 10 6 1 10/C
65		漢字モードの指定
	<fs>& <fs>& <fs>-</fs></fs></fs>	漢字モードの指定 薬字モードのアンダーライン(下線)のオン/オフ
65 66 67	<fs>& <fs>-</fs></fs>	漢字モードのアンダーライン(下線)のオン/オフ
65 66 67 68	<fs>& <fs>- <fs>.</fs></fs></fs>	漢字モードのアンダーライン(下線)のオン/オフ 漢字モードの解除
65 66 67 68 69	<fs>& <fs>- <fs>. <fs>2c1d1dk</fs></fs></fs></fs>	漢字モードのアンダーライン (下線)のオン/オフ 漢字モードの解除 ユーザー定義漢字の指定
65 66 67 68	<fs>& <fs>- <fs>.</fs></fs></fs>	漢字モ-ド・のアンダ -ライン (下線) のオン /オフ 漢字モ-ド・の解除 ユーザ -定義漢字の指定 JIS ユード /シスト JIS ユード の指定 (切り替え)
65 66 67 68 69 70	<pre><fs>& <fs>- <fs>. <fs>2c1d1dk <fs>C</fs></fs></fs></fs></fs></pre>	漢字モードのアンダーライン(下線)のオン/オフ 漢字モードの解除 ユーザー定義漢字の指定

^(*) 制御コードは、<>で囲んで表記しています。

補足 A. 仕様

印字方式	ダイレクトサーマル方式						
印字速度	200mm/秒						
解像度	180dpi (0.141mm/h "yh)						
印字幅	72mm max. (512 h yh)						
印字が数	Font A 42 @180dpi Font B 56 @180dpi						
□-ルペ-パ-	紙幅 50 ~ 82.5mm						
外形寸法	152mm (W) x 150.31mm (H) x 201.74mm (D)						
重量	約 1.7kg (プリンタ本体のみ)						
	カット速度 30 カット/分 max.						
オートカッタ	紙厚み 0.06 ~ 0.09mm						
カートカック	カッタ−寿命 1,500,000カット @ 紙厚み 65μm						
	300,000 カット @ 紙厚み 100 μm						
インターフェイス	RS232C, USB, セントロニクス IEEE1284, イーサネット, 2 インターフェイス兼備モデル有り						
電源電圧	DC24V +/-10% (専用 AC アダプタより供給)						
 消費電流	動作時 約 1.5A (ASCII キャラクタ印字)						
	待機時 約 0.15A						
動作温度	5°C ~ 40°C						
保管温度	-20°C ~ 60°C						
湿度	10% ~ 90% 氷結・結露無し						
	MCBF 60,000,000 行 (平均 12.5%の領域印字, 紙厚み 65~75 μm)						
 信頼性	35,000,000 行 (平均 12.5%の領域印字, 紙厚み 76~150 μm)						
	プリントヘッド寿命 160Km						
	カッタ-寿命 1,500,000 カット @ 紙厚み 65~90 μm						
	FCC Part 15 Class A, UL/CUL (UL 60950-1), MIC, RoHS, (TUV), CCC,						
適合規格	KCC, CE-EMCD (CE-EMCD Class Bでは、IEEE-1284 規格準拠のシールド付パラレルケーブ						
	ルを使わなければいけません)						

補足 B. メロディーボックス

プリンタの DK (キャッシュドロワ) ポートには、キャッシュドロワの他、オプションの MB-1000 メロディーボックスを接続することができます。



メロディーボックスは、キャッシュドロワ出力 2 (ピン 5) を使って制御します。下記に ESC/POS コマンドの例を示します。

<ESC> p m n1 n2

m : 1を指定(キャッシュド叨出力2(ピン5)) n1 : かする時間 (0<n1<=n2<=255) n2 : かする時間(0<n1<=n2<=255)

キャッシュト ロワ出力 2 (ピソ 5) がオンになると、メロディーボックスは約 7 秒間のメロディーを鳴らします。

補足 C. ASCII]-ド表

ASCII]-ド表									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	`	р	
1	SOH	DC1	!	1	Α	Q	а	q	
2	STX	DC2	66	2	В	R	b	r	
3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	S	
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	
5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u	
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	٧	
7	BEL	ETB	٤	7	G	W	g	W	
8	BS	CAN	(8	Н	Χ	h	х	
9	HT	EM)	9	I	Υ	I	у	
Α	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	
В	VT	ESC	+	,	K	[k	{	
С	FF	FS	,	'	L	¥			
D	CR	GS	-	=	М]	m	}	
Е	SO	RS		>	N	٨	n	~	
F	SI	US	/	?	0	_	0	DLE	

修理依頼書

修理を依頼される場合は、下記の用紙に必要事項を記入し、修理品と一緒に販売店へご返送ください。尚、修理は全てセンドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

修理依頼書							
依頼日							
会社名							
部署名							
担当者							
メールアドレス							
電話番号		FAX番号					
ご住所							
販売店名		ご購入日					
製品型番(名称)							
製造番号 (S/N)							
付属品	ケーブル[]・A Cアダプタ					
トラブルの症状を詳しく記	•						
また、症状を確認するたる	カに必要なバーコードラベルや	o磁気カード等があれば	ず、修理品に添付	してお送り			
ください。							
症状発生頻度 :	□ 常に起こる	□ 1日に []回程	呈度				
インターフェイス :	□ キーボード	☐ RS232C	□ USB				
	□ その他	[]			
接続ホスト:	メーカー	[]			
	型番	[]			
その他、使用状況を記入	ください。						
返送先							
見積・請求先							
			ご確認印	j			
				•			
スポットサービス時は、修理見積後に修理をキャンセルされた場合に限り、見積料として弊社							
所定の料金を申し受けます。ご了承いただける場合は、押印の上、修理品に添付してご返送く							
ださい。							