

MT1195a microUSB バーコードリーダ パラメータ設定ガイド



ウェルコムデザイン株式会社 * 社 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル S D C 〒651-2102 神戸市西区学園東町6丁目2-3-1F

TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020 [本社 & SDC]
(※) SDC stands for Support and Delivery Center

URL:www.e-welcom.com 東京〒113-0034東京都文京区湯島3-14-9湯島ビルe-mail:welcom@e-welcom.com TEL.03-3836-9411(代) FAX.03-3836-9412

改訂記録	
改訂番号	改訂日
Rev.1.0	2016/06/21 (初版)
	2227 (V) 22 (151102)
	+
	+
	+
	+
	†
	1
	1
·	

- 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。
- 本
 取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。
 本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。
- 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。 運用した結果の影響について、責任を一切負いかねます。

製品保証と注意事項

「保証期間」

本製品の保証期間は、ご購入日より1ヶ年とさせていただきます。

「保証範囲」

保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、納入者側において機器の修理または交換を行います。 但し、保証期間内であっても、次に該当する場合は、保証対象から除外させていただきます。

- 需要者側の不適当な取り扱いならびに使用
- 故障の原因が納入者以外の事由による場合
- 外装部品の損傷
- 自然劣化・消耗部品
- 需要者側で改造・修理を行った場合
- 天災地変による場合

尚、ここでいう保証は納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

「修理」

修理は全てセンドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

「電波障害自主規制について」

本装置は米国通信規制「FCC 第 15 条補足 J」による計算機器制約条件に適合しております。商業環境での使用において妥当な保護措置がなされています。しかし、住宅地域でのご使用は妨害($ラジ 1 \cdot テレビ$ などの受信障害)が起こることがあります。

「その他」

● 納入品の価格には、サービス費用は一切含んでおりません。

安全上の注意

- で使用の前に本書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- ◆ 本書は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

使用上の注意

- / レーザ照射窓を覗いたり、レーザビームを直視することは絶対にしないでください。
- ✓ 分解・改造しないでください。発熱・火災・けがの原因となります。
- ✓ ガス・火薬など可燃性物質が発生する場所での使用はしないでください。破裂・発火・火災の原因となります。
- ✓ 衝撃を与えたり、落としたり、本機の上に物を置いたりしないでください。
- ✓ 小児の手の届くところに置いたり、使用させないでください。
- ✓ 雨や水などがかかる場所で使用しないでください。
- ✓ ストラップを持って振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。
- ✓ 炎天下の車内や冷凍庫など高温・低温になる場所には放置しないでください。
- ✓ 湿度の高い場所や誇りの多い場所には放置しないでください。
- ✓ 使用温度範囲内で使用してください。
- ✓ 静電気の起こりやすい場所やテレビなどの磁気を発生する機器のそばには置かないでください。
- ✓ 安定しない場所に放置、保管しないでください。
- ✓ 低温の場所から高温の場所へ移動すると、結露が発生する恐れがあります。結露が発生した場合は、水滴が完全に蒸発するまで、本機をしようしないでください。
- ✓ 本機の別ーニングは、柔らかい布で軽くからぶきするか、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから軽く拭いてください。

<u> 充電池および充電器・充電に関する注意(前項目に加え、下記の事項に注意ください)</u>

- ✓ 付属の AC アダプタ以外は、絶対に使用しないでください。発熱・火災・けがの原因となります。
- ✓ 異物を入れないでください。ショートや発熱により、火災・感電の恐れがあります。
- ✓ AC プラグや電源コードを引っ張ったり、ねじったり、負荷をかけたり、加工したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- ✓ ACプラグや電源コードが傷んだ場合は、すぐに新しいものと交換してください。火災・感電の原因となります。
- ✓ 濡れた手で電源の抜き差しを行わないでください。感電の原因となります。
- ✓ 充電は、必ず 0~40℃の温度範囲で行ってください。
- ✓ 指定以外の充電池を使用しないでください。
- ✓ 充電池は、デバスから取り外し、金属などがない0~40℃の温度範囲の場所に保管してください。
- ✓ 充電池を充電しても動作時間が短い場合は、充電池の寿命です。新しい充電池をお求めください。
- ✓ ご不要になった充電池を廃棄する場合は、各自治体の条例に従い、正しく処理してください。

INDEX

1.	はじめに	6
1	1 .	6
_		
_	4¬°	_
2.	USB-HID オプション	7
3.	トリガモードの設定	7
	トリカ コマント	
	ואד מאד	/
4.	キャラクタ間送信ディレイの設定	8
5	データフォーマットの設定	Ω
٥.		
	9->A-9	
	読取データ桁数	
	プ リアンブ ル / ポ ストアンブ ル	9
]-ド ɪɒ	10
	1 / 1 / 1 P · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	C+="" - 1" - + 2	
6.	反転バーコード読み取りの設定	11
7	読み取りバーコードの設定	12
· •	チャイナポ [°] スト	
	MSI	
	UK Plessey	
]- h 93	
	Telepen	
	IATA	
	1/ሃ9-ሀ-ፓ ド 2/5	16
	J-ド 11	17
	1yg* ストリアル 2/5	
	₹トIJクス 2/5	
]-ダバ-(NW7)	
]-ド 39	22
	UPC-E	23
	UPC-A	24
	EAN-8	25
	EAN-13	26
]-ド 128	27
	GS1-128	
	GS1 Databar - Omni & Stacked	
	GS1 Databar - Limited	
	GS1 Databar - Expanded	
	GDI Bacabai Bapanaca	50
補足	足 A. フルアスキーバーコード表	31
	ヱ B. ASCII コード表	
佣人	足 C. サンプルバーコード	38
	D (+ + 7 - 7)	

1. はじめに

この度は、弊社 MT1195a バ-コードリーダ(以下、バ-コードリーダ)をお買い上げいただきありがとうございます。本書は、バ-コードリーダのパラメータ設定を行うために用意された別冊ガイドです。基本的な導入方法に関しては、製品に同梱されている導入ガイドを参照ください。

本書に掲載しているコマンドバーコードを読み取ることで、バーコードリーダのインターフェイスや読み取りに関するパラメータ設定が行えます。設定されたパラメータは、不揮発性メモリに保存されるため、電源をわにして設定が消えることはありません。

TBT シリーズのバーコードリーダは、Ez One Shot® と呼ばれる、パラメータ設定開始コマンドバーコードやパラメータ設定終了コマンドバーコードを使用しないワンスキャンタイプのコマンドバーコードを採用しています。

MT1195a バーコードリーダは、一般的なバーコードリーダと異なり、インディケータ(LED、プザー、パイプレータ)を装備していません。 パラメータ設定用バーコードを読み取ると、LED ビームを 2 度点滅させます。また、間違ったトリガモードを設定した場合に備え、電源投入後、自動的に数秒間読取モードとなります。この間に正しいトリガモードに設定を修正してください。

1.1. システムバーコード

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	デ ィフォルト
. A O O 1 \$	工場出荷時の初期状態(ディフォルト値)にリセットします。	
. A O O 7 \$	ファームウェアバージョン情報を出力します。	

2. USB-HID オプション

必要に応じて、キーボードオプションの設定を行ってください。




3. トリガモードの設定

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
. F O O 5 \$	<u></u>	
. F O O 2 \$	<u>トリガモード</u> トリガコマンドを検知すると、読取 LED を点灯して、約 3 秒間バーコ ードの読み取りを試みます。	Δ
. F O O 6 \$	<u>オートセンスモード</u> 紙面を検知し、自動的に読取 LED を点灯して、トリガキーを押す と、60 秒間、読取 LED を点灯して、約3 秒間パーコードの読み 取りを試みます。このモードでは、トリガモードも有効で、トリガコマン ドを検知すると、読取 LED を点灯して、約3 秒間パーコードの読 み取りを試みます。	

トリカ゛コマント゛

バ-コードリーダは、USB 大容量記憶デバイスとして認識されます。実際には、64KB の小さなメモリのみを搭載しています。 バ-コードリーダに対して、トリガコマンドを発行したい場合は、「HTA02100.000」という空ファイルをメモリに作成します。既に「HTA02100.000」が存在する場合は、ファイルを削除後、再度作成してください。ファイル「HTA02100.000」を検知すると、 バ-コードリーダは、読取 LED を点灯して、約3秒間バ-コードの読み取りを試みます。



「参考」

バーコードリーダは、PID=0x0111,VID=0x0111 として認識されます。

4. キャラクタ間送信ディレイの設定

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
. B O 1 O \$	140 マイクロ秒	-
. B O 1 1 \$	500 マイクロ秒	
. B O 1 2 \$	1 >リ秒	
. B O 1 3 \$	4 NM	
. B O 1 4 \$	16 ミリ秒	

5. データフォーマットの設定

ターミネータ

	送信フォーマット					
プ リアンブ ル]-\ ID	読取データ桁数	読取データ	ポストアンブル	ターミネータ	

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ゛ィフォルト
	無し	
	LF	
. D 0 1 2 \$	CR(Iンターキ-)	
. D 0 1 3 \$	CR+LF	
. D O 1 4 \$	TAB	
. D 0 1 5 \$	λ^° −λ	
. D 0 1 6 \$	ESC	

読取データ桁数

I	送信フォーマット					
	プ リアンブ ル]-\ ID	読取データ桁数	読取データ	ポストアンブル	ターミネータ

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ゛ィフォルト
. D 0 2 0 \$	無し	•
. D O 1 9 \$	有り(2 桁送信 ex:5 桁=05)	

プリアソフ゛ル**/**ポストアソフ゛ル

	送信フォーマット				
フ゜リアソフ゛ル]- ID	読取データ桁数	読取データ	ポストアンブル	ターミネータ

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
	無し(全クリア)	•
. A O 1 2 \$	<u>プリアンブル</u> 「プリアンブル」をスキャンし、続けて、設定したいキャラクタを「補足 A. フル アスキーバーコード」から 16 文字以内でスキャンし、最後に「プリアンブル」を 再度スキャンします。例えば、@@に設定したい場合は、「プリアンブル」 「@」「@」「プリアンブル」の順にスキャンします。	
. A O 1 3 \$	ポストアンブル 「ポストアンブル」をスキャンし、続けて、設定したいキャラクタを「補足 A.7 ルアスキーバーコード」から 16 文字以内でスキャンし、最後に「ポストアンブル」 を再度スキャンします。例えば、##に設定したい場合は、「ポストアン ブル」「#」「#」「ポストアンブル」の順にスキャンします。	

]-ド ID

送信フォーマット						
プ リアンブ ル]-\ ID	読取データ桁数	読取データ	ポストアンブル	ターミネータ	

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	デ ィフォルト
. A O O 9 \$	無し	•
. A O O 8 \$	既定コードɪD	
. A O 1 4 \$	aim]-ŀ id	
. A 0 1 5 \$	 ユーザーコード ID(次頁の「ユーザーコード IDJを参照)	

ハ゛ーコート゛ シンホ゛ル	規定コードɪɒ	AIM ID	ハ゛ーコート゛シンホ゛ル	規定コードェɒ	AIM ID
GS1-128	T]C1	MSI]M0
]-ド 128	K]C0	MSI MOD10 CD 送信無し	0]M1
EAN8]E4]-ド 32	В]X0
EAN8 アドオン 2	S]E4]-9° N° - (NW7)]F0
EAN8 アドオン 5]E4	ABC]-9° N° -	٦,,]F1
UPCE]E0]-ダバ- CD 送信有り	N]F2
UPCE アドオン 2	E]E3	∃-ダバ- CD 送信無し]F4
UPCE アドオン 5]E3	UK Plessey	P]P0
UPCA]E0	マトリクス 2/5	Y]X0
UPCA アドオン 2	A]E3	コード 39 フルアスキー CD 無し]A4
UPCA アドオン 5]E3	□-ド 39 フルアスキ- CD 送信有り	D]A5
EAN13]E0	コード 39 フルアスキー CD 送信無し]A7
EAN13 アドオン 2	F]E3	コード 39 CD 無し]A0
EAN13 アドオン 5]E3]-ド 39 CD 送信有り	M]A1
]−ト [*] 93	L]G0	□-ド 39 CD 送信無し]A3
J-ド 11 CD 無し]H0	IATA2/5	R]R0
□-ド 11 1CD 送信	_]H0	インタ゛ストリアル 2/5	V]S0
□-ド 11 2CD 送信	J]H1	チャイナホ° スト 2/5	Н]X0
∃-ド 11 CD 送信無し]H3	インターリーブド 2/5 CD 無し]IO
Telepen ASCII]B0	インターリーブド 2/5 CD 送信有り	I]11
Telepen Numeric	U]B1	インターリーブド 2/5 CD 送信無し]13

ユーザ ーコート **ID**

下記の手順に従って、ユーザーコード ID を設定します。

- 1. ユーザーコード ID を設定したい「バーコードタンボル」をスキャンします。
- 2. 続けて、設定したいキャラクタを「補足 A.フルアスキーバーコード」から 2 文字以内でスキャンします。
- 3. 最後に「バーコードシンボル」を再度スキャンします。

例えば、]-ド 39 のユ-ザ-]-ド ID を##に設定したい場合は、「]-ド 39」「#」「#」「#」「]-ド 39」の順にスキャンします。

	ハ゛ーコート゛シンホ゛ル	
EAN13	EAN8 	UPCE
UPCA]-h 39]-h* 93
]-9° // - (NW7)	IATA]-l [*] 128
GS1-128 	Telepen . P 0 2 2 \$	
]-	チャイナホ [°] スト 	MSI
UK Plessey	マトリクス 2/5	インターリーブ ド 2/5
インダ ストリアル 2/5]-ド 39 フルアスキ- 	GS1 Databar Limited
GS1 Databar Expanded PO20\$	GS1 Databar	予備

6. 反転バーコード読み取りの設定

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
. D 0 2 1 \$	無し	
. D 0 2 2 \$	有り	

7. 読み取りバーコードの設定

コマント゛ハ゛-コート゛	説明	デ ィフォルト
. A O O 2 \$	全てのバーコードを読み取る	
. A O O 3 \$	全てのバーコードを読み取らない	

チャイナホ゜スト

コマント゛ハ゛-コート゛	説明		デ ィフォルト
	読み取り有り		•
. K O O 2 \$	読み取り無し		
. K O O 3 \$	チェックデダット検査無し		•
. K O O 4 \$	チェックデダット検査有り & 送信有り		
. K O O 5 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
	桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を	読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい f数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例え ば、11 に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小	
. K O O 7 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード		
3		5 	
6	7 		
9		やり直し 	

MSI

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明		デ ィフォルト
. L O O 1 \$	読み取り有り		
. L O O 2 \$	読み取り無し		
. L O O 4 \$	チェックデダット検査有り & 送信有り	fɪックデジット検査有り & 送信有り	
. L O O 3 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
. L O O 7 \$	チェックテ゛シ゛ット タ゛フ゛ル Mod10		
. L O O 8 \$	チェックテ゛シ゛ット タ゛フ゛ル Mod11&10		
. L O O 9 \$	チェックデジット ୬ングル Mod10	チェックデジット シングル Mod10	
. L O O 5 \$	<u>読取最小桁数</u> 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例え ば、11 に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例えば、48に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード		
3			
6		8	
9 		やり直し 	

UK Plessey

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ゛ィフォルト
. L O 1 O \$	読み取り有り	
. L O 1 1 \$	読み取り無し	
. L O 1 2 \$	チェックデ・ダ・ット検査有り & 送信有り	
. L O 1 3 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し	

]-ド 93

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明		デ ィフォルト
. G 0 1 0 \$	読み取り有り		
. G O 1 1 \$	読み取り無し		•
. G 0 1 2 \$	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 行数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例え ば、11に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 行数」の順にスキャンします。		6
. G 0 1 3 \$	<u>読取最大桁数</u> 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48 に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
数値バ−コード			
0			
3			
6 			
9	やり直し 		

Telepen

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
. L O 1 4 \$	読み取り有り	
. L O 1 5 \$	読み取り無し	•
. L O 2 O \$	ASCII 917°	
. L O 2 1 \$	Numeric 917°	

IATA

コマント゛ハ゛ーコート゛			デ゛ィフォルト
. N O 1 7 \$	読み取り有り		
. N O 1 8 \$	読み取り無し		
. N O 1 9 \$	チェックデダット検査無し		
. N O 2 O \$	チェックデダット検査有り & 送信有り		
. N O 2 1 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
. N 0 2 2 \$	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例え ば、11に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
. N O 2 3 \$	<u>読取最大桁数</u> 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48 に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード	T	
3		5 	
6 		8	
9		やり直し 	

インターリーブ ト **2/5**

コマント゛ハ゛−コート゛	説明		デ ィフォルト
. J O O 1 \$	読み取り有り	読み取り有り	
. J O O 2 \$	読み取り無し		
. J O O 3 \$	チェックデジット検査無し	エックデジット検査無し	
. J O O 4 \$	チェックデジット検査有り & 送信有り		
. J O O 5 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
. J O O 8 \$	先頭桁削除		
. J O O 9 \$	最終桁削除		
. J O 1 4 \$	先頭桁/最終桁削除無し		
	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例えば、11に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
. J O O 7 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード		
3			
6			
9		やり直し 	

]-**|` 11**

コマント゛ハ゛−コート゛	説明		デ ィフォルト
. I O 1 O \$	読み取り有り		•
. I O 1 1 \$	読み取り無し		
. I O 1 2 \$	チェックデジット検査無し		•
. I O 1 3 \$	チェックデジット検査有り & 送信有り		
. I O 4 2 \$	チェックデジット検査有り & 送信有り(1 桁)		
. I O 4 3 \$	チェックデジット検査有り & 送信有り(2桁)		
. I O 1 4 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
. I O 1 5 \$	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例えば、11に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48 に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。 数値バーコード		32
0	数iiin コー 1	2	
3 		5 	
6	7	8	
9		やり直し 	3 \$

インダ ストリアル **2/5**

コマント゛ハ゛−コ−ト゛	説明		ディフォルト
. N O O 1 \$	読み取り有り		
. N O O 2 \$	読み取り無し		•
. N O O 3 \$	チェックデジット検査無し		•
. N O O 4 \$	チェックデダット検査有り & 送信有り		
. N O O 5 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
. N O O 6 \$	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例えば、11に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
. N O O 7 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48 に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード		
0			
		5 	
6		8	
9 		やり直し 	

マトリクス 2/5

``\``\`\`\	説明		ディフォルト
. M O 1 O \$	読み取り有り		
. M O 1 1 \$	読み取り無し		
. M O 1 2 \$	チェックデジット検査無し		
. M O 1 3 \$	チェックデジット検査有り & 送信有り		
. M O 1 4 \$	チェックデジット検査有り & 送信無し		
. M O 1 5 \$	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例えば、11に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
. M 0 1 6 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード		
3 		5	
6			
9 		やり直し 	

コータ゛ハ゛ー**(NW7)**

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明		デ゛ィフォルト
	読み取り有り		
	読み取り無し		
. 1 0 0 5 \$	チェックデジット検査無し		•
. 1 0 0 6 \$	チェックデダット検査有り & 送信有り		
. I O O 7 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例えば、11に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
. 1 0 0 9 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例え ば、48 に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード		
3 		5 	
6 	7	8	
9 		やり直し 	∭∭ 3 \$

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
. I O 3 O \$	スタート/ストップ abcd/abcd	
. 1 0 2 9 \$	スタート/ストップ ABCD/ABCD	
. 1 0 3 1 \$	スタート/ストップ ABCD/TN*E	
. 1 0 3 2 \$	スタート/ストップ° abcd/tn*e	
	スタート/ストップ送信有り	
. 1 0 0 4 \$	スタート/ストップ送信無し	
	CLSI フォーマット変換有り	
. 1 0 2 8 \$	CLSI フォーマット変換無し	

<u>]−ド 39</u>

コマント゛ハ゛ーコート゛			デ゛ィフォルト
. G O O 8 \$	読み取り有り		•
. G O O 9 \$	読み取り無し		
. G O O 2 \$	フルアスキー無し		
. G O O 1 \$	フルアスキー有り		•
. G 0 1 5 \$	スタート/ストップ送信無し		•
. G 0 1 4 \$	スタート/ストップ送信有り		
. G O O 3 \$	チェックデダット検査無し		•
. G O O 4 \$	チェックデダット検査有り & 送信有り		
. G O O 5 \$	チェックデダット検査有り & 送信無し		
	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を再度スキャンします。例え ば、11 に設定したい場合は、「読取最小桁数」「1」「1」「読取最小 桁数」の順にスキャンします。		6
. G O O 7 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値バーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例えば、48に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
	数値バーコード		
0			
3		5 	
6 	7	8	
9		やり直し 	

UPC-E

コマント゛ハ゛-コート゛	説明	ディフォルト
. H O O 7 \$	読み取り有り	•
. H O O 8 \$	読み取り無し	
. H O 1 O \$	先頭桁送信無し	
. H O O 9 \$	先頭桁送信有り	•
. H O 1 2 \$	チェックデジット送信無し	
. H O 1 1 \$	チェックデジット送信有り	•
. H O 3 8 \$	アドオン 5 読み取り無し	•
. H O 3 7 \$	アドオン 5 読み取り有り	
. H O 4 O \$	アドオン 2 読み取り無し	•
. H O 3 9 \$	アドオン 2 読み取り有り	
. H O 4 8 \$	アト゛オンセハ゜レータ無し	•
. H O 4 7 \$	アドオンセパレータ有り(スペース)	
. H O 5 5 \$	アドオン必須読み取り無し	•
. H O 5 6 \$	アドオン必須読み取り有り	
. H O 6 4 \$	UPC-E0 読み取り無し	
. H O 6 3 \$	UPC-E0 読み取り有り	•
. H O 6 5 \$	UPC-E1 読み取り無し	
. H O 6 6 \$	UPC-E1 読み取り有り	
. H O 5 4 \$	UPC-A 変換無し	
. H O 5 3 \$	UPC-A 変換有り	

UPC-A

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
. H O O 1 \$	読み取り有り	•
. H O O 2 \$	読み取り無し	
. H O O 4 \$	先頭桁送信無し	
. H O O 3 \$	先頭桁送信有り	•
. H O O 6 \$	チェックデダット送信無し	
. H O O 5 \$	チェックデジット送信有り	•
. H O 3 4 \$	アドオン 5 読み取り無し	•
. H O 3 3 \$	アドオン 5 読み取り有り	
. H O 3 6 \$	アドオン 2 読み取り無し	•
. H O 3 5 \$	アドオン 2 読み取り有り	
. H O 4 6 \$	アドオンセパレータ無し	•
. H O 4 5 \$	アドオンセパレータ有り(スペース)	
. H O 5 9 \$	アドオン必須読み取り無し	-
. H O 6 O \$	アドオン必須読み取り有り	
. H O 6 7 \$	EAN-13 変換無し	-
. H O 6 8 \$	EAN-13 変換有り	

EAN-8

``/ - ☐ - F``	説明	ディフォルト
. H O 1 9 \$	読み取り有り	
. H O 2 O \$	読み取り無し	
. H O 2 2 \$	先頭桁送信無し	
. H O 2 1 \$	先頭桁送信有り	
. H O 2 4 \$	チェックデダット送信無し	
. H O 2 3 \$	チェックデジット送信有り	
. H O 3 O \$	アドオン 5 読み取り無し	
. H O 2 9 \$	アドオン 5 読み取り有り	
. H O 3 2 \$	アドオン 2 読み取り無し	
. H O 3 1 \$	アドオン 2 読み取り有り	
. H O 4 4 \$	アト゛オンセハ゜レータ無し	
. H O 4 3 \$	アドオンセパレータ有り(スペース)	
. H O 6 1 \$	アドオン必須読み取り無し	
. H O 6 2 \$	アドオン必須読み取り有り	

EAN-13

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
. H O 1 3 \$	読み取り有り	•
. H O 1 4 \$	読み取り無し	
. H O 1 6 \$	先頭桁送信無し	
. H O 1 5 \$	先頭桁送信有り	
. H O 1 8 \$	チェックデダット送信無し	
. H O 1 7 \$	チェックデジット送信有り	
. H O 2 6 \$	アドオン 5 読み取り無し	
. H O 2 5 \$	アドオン 5 読み取り有り	
. H O 2 8 \$	アドオン2読み取り無し	
. H O 2 7 \$	アドオン 2 読み取り有り	
. H O 4 2 \$	アト゛オンセハ゜レータ無し	•
. H O 4 1 \$	アドオンセパレータ有り(スペース)	
. H O 5 7 \$	アドオン必須読み取り無し	
. H O 5 8 \$	アドオン必須読み取り有り	
. H O 5 O \$	ISBN 変換無し	
. H O 4 9 \$	ISBN 変換有り	
. H O 5 2 \$	ISSN 変換無し	
. H O 5 1 \$	ISSN 変換有り	

]-ド 128

	説明		デ ィフォルト
. J O 1 O \$	読み取り有り		•
. J O 1 1 \$	読み取り無し		
. J O 1 2 \$	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を ば、11 に設定したい場合は、「読取最小 桁数」の順にスキャンします。	再度スキャンします。例え	5
. J O 1 3 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値パーコードで設定したい 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を再度スキャンします。例えば、48に設定したい場合は、「読取最大桁数」「4」「8」「読取最大 桁数」の順にスキャンします。		48
数値バーコード			
3 		5 	
6 		8	
9		やり直し 	3 \$

GS1-128

コマント゛ハ゛−コート゛	説明	デ ィフォルト
. M O O 1 \$	読み取り有り	•
. M 0 0 2 \$	読み取り無し	
. M O O 4 \$]c1 送信無し	•
. M O O 3 \$]c1 送信有り	
. M 0 0 6 \$	GS(FNC1)送信無し	•
. M O O 5 \$	GS(FNC1)送信有り	
. M O O 7 \$	GS 置換キャラクタ 「GS 置換キャラクタ」をスキャソし、続けて、設定したいキャラクタを「補足A.フルアスキーバーコード」から1文字スキャソし、最後に「GS 置換キャラクタ」を再度スキャソします。例えば、@に設定したい場合は、「GS 置換キャラクタ」「@」「GS 置換キャラクタ」の順にスキャソします。	

♣ GS1-128 を読み取る場合は、]-ド128 も読み取り有りに設定してください。

GS1 Databar – Omni & Stacked

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	デ ィフォルト
. N 0 3 2 \$	読み取り有り	•
. N O 3 3 \$	読み取り無し	
. N O 3 5 \$	チェックデダット送信無し	•
. N O 3 4 \$	チェックデジット送信有り	
. N O 3 7 \$	アプリケーション エD(01)送信無し	•
. N O 3 6 \$	アプリケーション エD(01)送信有り	
. N O 3 9 \$	Stacked 読み取り無し	
. N O 3 8 \$	Stacked 読み取り有り	•

GS1 Databar – Limited

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明	ディフォルト
. N O 1 O \$	読み取り有り	•
. N O 1 1 \$	読み取り無し	
. N O 1 3 \$	チェックデダット送信無し	
. N O 1 2 \$	チェックデジット送信有り	
. N O 2 5 \$	アプリケーション ID(01)送信無し	
. N O 2 4 \$	アプリケーション ID(01)送信有り	

GS1 Databar – Expanded

コマント゛ハ゛ーコート゛	説明		デ ィフォルト			
. N O 2 6 \$	読み取り有り	•				
. N O 2 7 \$	読み取り無し	読み取り無し				
. N O 2 9 \$	Stacked 読み取り無し		•			
. N 0 2 8 \$	Stacked 読み取り有り					
. N O 3 O \$	読取最小桁数 「読取最小桁数」をスキャンし、続けて、数値 桁数をスキャンし、最後に「読取最小桁数」を ば、11 に設定したい場合は、「読取最小 桁数」の順にスキャンします。	6				
. N O 3 1 \$	読取最大桁数 「読取最大桁数」をスキャンし、続けて、数値 桁数をスキャンし、最後に「読取最大桁数」を ば、48に設定したい場合は、「読取最大 桁数」の順にスキャンします。	48				
	数値バーコード					
3						
6						
9 						

補足 A. フルアスキーバーコード表

NUL	SOH			
STX	* \$ A * ETX			
* \$ B * EOT	* \$ C * ENQ			
ACK	BEL * \$ G * HT			
 				
* \$ J *				
* \$ L *	CR 			
* \$ N *	* \$ O * DC1			
DLE	DC1 * \$ Q * DC3			
 				
DC4 	NAK 			
SYN * \$ V *	* \$ W *			
CAN	* \$ Y *			
CAN * \$ X * SUB * \$ Z * FS # \$ B * RS # \$ D *	EM * \$ Y * ESC * % A * GS * % C * US * % E *			
FS 	GS ₩₩₩₩₩₩ * % C *			
RS 	US 			
やり直し 				

SPACE	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !			
* / B *				
\$ ####################################				
* % G *	= * % H *			
	? ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			
@ 				
	*			
1 				
 				
1 				
	* 6 * 8 			
	A A *			
やり直し 				

	с 			
	* C *			
	* E * G			
# H * J				
* J * L	* K * M			
P P * R				
* R * T	* S *			
V X	W * W * Y			
	[
X	* Y * [
^ 				
* % W *	* % 6 * a			
* % W * b * + B *	* + C *			
やり直し 				

d * + D * f	e 			
* + B *	g 			
* + F * h	- + G - i			
* + H * j	k			
	* + K * m * + M *			
* + N * p	q 			
	* + Q * IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			
* + R *	* + \$ *			
* + V *				
	* % P * }			
* % S * * * * % T * * % T * * % T * * % T * * % T * * % T * * % T * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * % T * * * *				

F1 * \$ T A * F3	F2 			
F5	* \$ T D * F6			
* \$ T E * F7	* \$ T H * F10			
F9 * * T * F11	F10 			
* \$ T K * Home	F12 			
## Home				
Enter(¬)+-)	App * \$ T + O *			
→	* \$ T P *			
Page Up	Page Down * \$ T T *			
* \$ T S * Tab * \$ T U * ESC	* \$ T T * Back Tab			
	Enter			
BS 	Ins 			
やり直し 				

_ ,	<u> </u>			
Del 	左 Alt Make			
* \$ T % K * 左Alt Break	* \$ T % L *			
* \$ T % M * 右 Alt Break	* \$ T + E * 左 Shift Make			
* \$ T % O * 右Shift Break	* \$ T + I * 左 Windows Make			
* \$ T + J * 左 Windows Break	* \$ T + K * 右Windows Make			
* \$ T + L * 右 Windows Break				
* \$ T + N * 左Ctrl Break				
	右Ctrl Make			
* \$ T + A * 右Ctrl Break	,			
やり直し 				

補足 B. ASCII]-ド表

)	1		2	3	4	5	6	7
0	NUL	^@	DLE	^P	SP	0	@	Р	,	р
1	SOH	^A	DC1	Q ^	!	1	Α	Q	а	q
2	STX	^B	DC2	^R	"	2	В	R	b	r
3	ETX	^C	DC3	S <	#	3	С	S	С	S
4	EOT	^D	DC4	^ T	\$	4	D	H	d	t
5	ENQ	^E	NAK	7	%	5	Е	כ	е	u
6	ACK	^F	SYN	^\	&	6	F	V	f	V
7	BEL	^G	ETB	^W	6	7	G	W	g	W
8	BS	^H	CAN	^X	(8	Н	Χ	h	Х
9	HT	^	EM	^Y)	9		Υ		У
Α	LF	۸J	SUB	^Z	*	:	J	Z	j	Z
В	VT	^K	ESC	^[+	•	K	[k	{
С	FF	^ L	FS	^ ¥	,	٧	L	¥		
D	CR	^M	GS	^]	-	Ш	М]	m	}
Е	SO	^N	RS	^	-	^	Ν	^	n	~
F	SI	^O	US	^_	/	?	0	_	0	DLE

補足 C. サンプルバーコード













修理依頼書

修理を依頼される場合は、下記の用紙に必要事項を記入し、修理品と一緒に販売店へご返送ください。尚、修理は全てセンドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

弊社での修理は、ユニット(モジュール)単位の動作不良報告及び交換を行っています。故障原因調査・解析の報告は行っておりませんの、予め、ご了承ください。

修理依頼書				
依頼日				
会社名				
部署名				
担当者				
メールアドレス				
電話番号		FAX番号		
ご住所				
		ご購入日		
製品型番(名称)		1000		
製造番号 (S/N)				
付属品	ケーブル[]·ACアダプタ		
トラブルの症状を詳し	く記入してください。			
また、症状を確認する	ために必要なバーコードラベルヤ	5磁気カード等があれ	hば、修理品に添付してお	送り
ください。				
广华 整件 哲 库			0.4₽ ct	
症仏宪生頻度 : インターフェイス :	□ 常に起こる □ キーボード	□ 1 日に []回 □ RS232C	□住民 □ USB	
1 J	□その他	[]	
 接続ホスト :			j	
12472	型番	[j	
その他、使用状況を記	入ください。			
返送先				
見積・請求先				
			ご確認印	
スポットサービス時け /	修理見積後に修理をキャンセルされ <i>†</i>	- 堤合に限り - 目積料		
	廖垤兄領後に廖垤をキャンセルされた す。ご了承いただける場合は、押印0			
ださい。				